

Anlage 2


BESTANDSAUFNAHME UND SCHADSTOFFKATASTER

(200 Seiten)

Bemerkungen. Die Untersuchungsergebnisse in den Listen des Schadstoffkatasters sind bei einem positivem Befund, bzw. wenn die ermittelten Gehalte der untersuchten Baustoffe die Grenzwerte überschreiten **rot** dargestellt, andernfalls **schwarz**.


Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 66583 Spiesen-Elversberg E-Mail: info@drmarxgmbh.de Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Werkhalle 1		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 04.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Werkhalle 1		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 04.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Obergeschoss, südliche Hallenlängsseite



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Werkhalle 1		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 04.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Obergeschoss, nordwestliche Hallenlängsseite



Projekt-Nr.: 2305-0604/1

Projekt

Auftraggeber:
Landesverwaltungsamt

Orientierende Schadstoffuntersuchung

HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 2
(Werkhalle 2)

Anlage 1:
Beprobungspläne

Datum der Begehung:
24.08.2023


Begutachter:
F. Friedrich

dr.marx GmbH
material testing and consulting

- Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie
- Akkreditiertes chemisches Labor
- Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte
- Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe
- Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz


Gewerbepark 1
66583 Spiesen-Elversberg
Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3 (Halle 3) (Werkhalle Instandsetzung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Halle 3 - Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3 (Halle 3) (Werkhalle Instandsetzung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Halle 3 – 1. Obergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3 (Halle 3) (Werkhalle Instandsetzung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Halle 3 – 2. Obergeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3A (Halle 3A) (Instandsetzung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Halle 3A – Erdgeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3A (Halle 3A) (Instandsetzung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
 E-Mail: info@drmarxgmbh.de
 Internet: www.drmarxgmbh.de

Halle 3A – Untergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 3B (Halle 3B) (Neutralisation)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Halle 3B – Empore




Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 4 (Verwaltung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 4 (Verwaltung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Erdgeschoss



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 4 (Verwaltung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de

Obergeschoss, baugleich zu Erd- und Dachgeschoss



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 4 (Verwaltung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Dachgeschoss




Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 4 (Verwaltung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
 E-Mail: info@drmarxgmbh.de
 Internet: www.drmarxgmbh.de


Dachgeschoss / Skizze 2. Speicher




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 5 (Lehrlingswerkstatt)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 22.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 6 (Werksfeuerwehr)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 11.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 07 (Lagergebäude)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 11.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 8 (LS-Turm, „Spitzbunker“)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 11.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 9 (Fahrzeugabnahme)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 31.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 10 (Lagerhalle für Schadgerät)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 24.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 11 (Lagerhalle für Schadgerät)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 24.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12 (Bürogebäude)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss




Projekt-Nr.: 2204-0444/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12 (Bürogebäude)		
Anlage 1: Übersichtspläne	Datum der Begehung: 01.09.2022	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2204-0444/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12 (Bürogebäude)		
Anlage 1: Übersichtspläne	Datum der Begehung: 01.09.2022	Begutachter: F. Friedrich	

1. Obergeschoss



Projekt-Nr.: 2204-0444/1	Projekt		dr.marxGmbH material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12 (Bürogebäude)		
Anlage 1: Übersichtspläne	Datum der Begehung: 01.09.2022	Begutachter: F. Friedrich	

2. Obergeschoss



SP: Zugang zu Speicher
über Dachbodenleiter


Proben im Speicher:

P12-13

P12-14

Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12A – EG (Umkleideräume)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 07.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Erdgeschoss




Hinweis. Der Gebäudeplan ist veraltet, insbesondere im Bereich der Probenahme-punkte des Erdgeschosses.

Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 12A – EG (Umkleideräume)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 07.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 13 (Lagerhalle / Staplerladestelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 31.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 14 (Farbspritzanlage)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 11.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 14 (Farbspritzanlage)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 11.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Obergeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 16, 17 (Betriebswerkstatt, Sattlerei)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 25 (Reinigungsanlage)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

