



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 26 (Werkhalle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 39 (Wirtschaftsgebäude)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 10.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 39 (Wirtschaftsgebäude)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 10.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 66583 Spiesen-Elversberg E-Mail: info@drmarxgmbh.de Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 41 (ZVA)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 03.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 41 (ZVA)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 03.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 41A (Büro BWDLZ)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 41A (Büro BWDLZ)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
 E-Mail: info@drmarxgmbh.de
 Internet: www.drmarxgmbh.de


Obergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 42 (Handlager)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 02.08.2022	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 43 (Annahme und Versand)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 24.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 45 (67) (Überdachung für Großgeräte, Holzlager)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 24.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1

Projekt

Auftraggeber:
Landesverwaltungsamt

Orientierende Schadstoffuntersuchung

HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 56
(Hauptlager / Ersatzteillager)

Anlage 1:
Beprobungspläne

Datum der Begehung:
31.08.2023


Begutachter:
F. Friedrich

dr. marx GmbH
material testing and consulting

- Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie
- Akkreditiertes chemisches Labor
- Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte
- Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe
- Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz


Gewerbepark 1
66583 Spiesen-Elversberg
Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 58 (Motoren-Prüfstände) und Gebäude 40 (Tankstelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 18.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss




Hinweis: Die Probe **P40-04** wurde aus den Wänden des Tankstellengebäudes entnommen.

Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 58 (Motoren-Prüfstände) und Gebäude 40 (Tankstelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 18.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 58 (Motoren-Prüfstände) und Gebäude 40 (Tankstelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 18.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss / Detailansicht



Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 58 (Motoren-Prüfstände) und Gebäude 40 (Tankstelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 18.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

1. Obergeschoss




Hinweis: Die Räume mit den Abdichtungen der Wandsockel (**P58-25a/b**) liegen über den Büros des 1. Obergeschosses. Dorthin gelangt man über eine Stahltreppe vor dem Luftfilterbereich


Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 58 (Motoren-Prüfstände) und Gebäude 40 (Tankstelle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 18.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de

2. Obergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 59 (Ausbildungswerkstatt)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 07.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Hinweis. Der Gebäudeplan ist veraltet, insbesondere im Bereich der Sanitäreinrichtungen und im Übergang zu Gebäude 12A.


Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 50-60 (Verpackung, Waschstraße, Kranprüfhalle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 27.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Erdgeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 50-60 (Verpackung, Waschstraße, Kranprüfhalle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 27.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Obergeschoss



Probenahmepunkte in den ehemaligen Bürräumen (OG):


P60-12 (60/0009) - Stahlfenster, Fensterkitt

P60-13 (60/0010) - Stahlfenster, Anstrich

Hinweis. Im Gebäudeplan fehlen die ehemaligen Büroräume (X) im Obergeschoss.


Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 50-60 (Verpackung, Waschstraße, Kranprüfhalle)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 27.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Untergeschoss



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 60A (Elektrowerkstatt BWDLZ)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 31.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Untergeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 60A (Elektrowerkstatt BWDLZ)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 31.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	

Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50
E-Mail: info@drmarxgmbh.de
Internet: www.drmarxgmbh.de

Erdgeschoss




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 63 (Ausbildungswerkstatt, KFZ)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 07.09.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2205-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 66 (Schreinerei)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 24.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	


Skizze Gebäude 66




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude 69 (Beschussanlage)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 13.07.2023	Begutachter: F. Friedrich	




Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude FH 2/3 (Feldhalle, Werkstatt)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 17.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Gebäude FH 8 (Feldhalle, Überdachung)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 26.10.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Projekt-Nr.: 2305-0604/1	Projekt		 material testing and consulting • Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie • Akkreditiertes chemisches Labor • Schadstoffuntersuchungen und Rückbaukonzepte • Materialprüfstelle für Beton und Straßenbaustoffe • Beratung in Umwelt- und Arbeitsschutz Gewerbepark 1 66583 Spiesen-Elversberg Tel.: 0 68 21 / 97 18 - 0 Fax: 0 68 21 / 97 18 - 50 E-Mail: info@drmarxgmbh.de Internet: www.drmarxgmbh.de
Auftraggeber: Landesverwaltungsamt	Orientierende Schadstoffuntersuchung HIL-Werk St. Wendel / Bunker (exemplarisch Bunker bei Geb. 60A)		
Anlage 1: Beprobungspläne	Datum der Begehung: 31.08.2023	Begutachter: F. Friedrich	



Hinweis. Von den Bunkern liegen keine Gebäudepläne vor. Zur Veranschaulichung der Probenpunkte wurde diese Skizze erstellt.