














6



|   |                      |   |                                   |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|
|  | Neubau               |  | Baustraße                         |
|  | Becken Bestand       |  | Lagerfläche                       |
|  | Bestand (Abbruch)    |  | Hangsicherung mit Rückverankerung |
|  | Holzzaun Bestand     |  | Abbruch                           |
|  | Bauzaun Neu          |  | Schmutzwasserkanal Bestand        |
|  | Grundstücksumzäunung |  | Schmutzwasserkanal Neu            |

Print-Datum: 12.07.2024