

Abbruchmaßnahmen Bestand
Grundrissauszug als Ergänzung zu Fotos
Abriss: gelb

01 00 F04
Flur

rein
F: 51,18 m²
L: 9,00 m / RL: 64,06 m
B: PVC, R9
D: RA 80x50
V: OK, G3, gestrichen

Stahltragwerk
und Kranbahn
Bestand

Bestand BRH 1,33°
ü. OK Hallenboden









Heizraum

