

Anlage 3.2
Übersichtstabelle Bohrkerne

Bohrkern	Örtlichkeit	Stockwerk	Beschreibung	Asbest (Art)	PCB-Gehalt (Summe6)*5 (mg/kg)	KMF	PAK-Gehalt (mg/kg)	BaP-Gehalt (mg/kg)
BK1	231 Sporthalle	2. UG	PVC-Belag 2,5 cm Spanplatte 0,1 cm Trennpapier, schwarz 1,0 cm Mineralwolldämmung darunter Beton				Trennpapier, schwarz: Rückstellprobe	
BK2	221 Lager 1	2. UG	1,0 cm Bodenfliese mit Fliesenkleber 8,0 cm Estrich 4,0 cm Beton	Fliesenkleber Bodenfliesen: Rückstellprobe				
BK3W	221 Lager 1	2. UG	1,0 cm Wandfliese 3,0 cm Mörtel	Fliesenkleber Wandfliesen: Rückstellprobe				
BK4	412 Klassenzimmer 4	EG	PVC-Belag (asbesthaltig, siehe HP01) 0,1 cm Spachtel/Kleber 6,0 cm Estrich 0,1 cm Trennpapier, schwarz 1,0 cm Styropor 3,0 cm Beton	PVC-Belag schwarz (siehe HP01)			Trennpapier, schwarz: Rückstellprobe	
				Mischprobe (HP32, HP34, HP36, Spachtel/Kleber BK4, Spachtel/Kleber BK5): kein Asbest nachgewiesen				
BK5	103 Photolabor	1. UG	PVC-Belag 1,0 cm Estrich/Ausgleichsschicht 5,0 cm Beton	PVC-Belag: Rückstellprobe				
				Mischprobe (HP32, HP34, HP36, Spachtel/Kleber BK4, Spachtel/Kleber BK5): kein Asbest nachgewiesen				
BK6	107 Kernzeit 2	1. UG	1,0 cm Bodenfliese mit Fliesenkleber 4,0 cm Estrich 6,0 cm Beton	Fliesenkleber Bodenfliesen: Rückstellprobe				
BK7	402 WC- Mädchen 2	EG	1,0 cm Bodenfliese mit Fliesenkleber 9,0 cm Estrich darunter Beton	Fliesenkleber Bodenfliesen: Rückstellprobe				
BK8	309 Lehrerzimmer	EG	PVC-Belag 7,0 cm Spanplatte Holzparkett Parkettkleber 6,0 cm Estrich	PVC-Belag: Rückstellprobe				
				Parkettkleber auf Estrich: kein Asbest nachgewiesen			Parkettkleber auf Estrich: 38.747	Parkettkleber auf Estrich: 925
BK9	503 Lager 2	1. OG	PVC-Belag 2,0 cm Spanplatte PVC-Belag mit schwarzem Unterbau 1,0 cm Holzparkett 1,0 cm Holzunterbau (Estrich-ähnlich) darunter Fehlbodenschüttung Getreide	PVC-Belag schwarz oben: Rückstellprobe				
				PVC-Belag unten mit schwarzem Unterbau: kein Asbest nachgewiesen			PVC-Belag mit schwarzem Unterbau: 50,8	PVC-Belag mit schwarzem Unterbau: 1,1
BK10	217 Holzwerkstatt	1. UG	1,0 cm Holzparkett 1,0 cm Styropor PVC-Belag 3,0 cm Gussasphalt 0,1 cm Trennlage weiss 0,1 cm Trennlage schwarz 5,0 cm Beton	Gussasphalt: kein Asbest nachgewiesen			Gussasphalt: 54,5	Gussasphalt: 2
							Trennlage, schwarz und weiss: Rückstellprobe	