


Bauvorhaben: **Klubhaus Saalfeld**

Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Empore	1.OG 1.01a

Bauteil		Bestand	geplante Nutzung			
Decke		Rasterdecke				
Wände		verputzt				
Fußboden		PVC				
Innentüren		1x Stahltür				
Fenster		keine				
Fensterbänke		keine				
Sonstiges		Traversen für Saalbeleuchtung + Tontechnik				
(Schäden)		3x Heizkörper				
				AUSSCHNITT GRUNDRISS	GRUNDRISS GESAMT	
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,			
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:				




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:




Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Empore	1.OG 1.01b


Bauteil		Bestand	geplante Nutzung		
Decke		Rasterdecke			
Wände		verputzt			
Fußboden		PVC			
Innentüren		1x Stahltür			
Fenster		keine			
Fensterbänke		keine			
Sonstiges		Traversen für Saalbeleuchtung + Tontechnik			
(Schäden)					
		3x Heizkörper			



Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. O G			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Empore (Etag)	1.OG 1.01c

Bauteil	Bestand	geplante Nutzung		
Decke	Rasterdecke, Leuchten + Lüftung			
Wände	Holzverkleidung an einer Seite Rest verputzt			
Fußboden	PVC			
Innentüren	keine, nur Öffnungen			
Fenster	keine			
Fensterbänke	keine			
Sonstiges	Podeste hinten zu Empore 1.01a als DJ-Bereich und zu Raum 3.01			
(Schäden)	Traversen im DJ-Bereich			
			AUSSCHNITT GRUNDRISS  GRUNDRISS GESAMT 	
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,	
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:		



Bauvorhaben:

Klubhaus Saalfeld


Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Aufgang Dachstuhl	1.OG 1.02

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
Decke		verputzt					
Wände		verputzt					
Fußboden		Holzdielen					
Innentüren		Stahl					
Fenster		keine					
Fensterbänke		keine					
Sonstiges		Zugang Dachboden					
(Schäden)							
		Rauchmelder					
				</			





Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**


Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Lagerraum	1.OG 1.03

Bauteil	Bestand	geplante Nutzung
Decke	verputzt, stark beschädigt	
Wände	verputzt, div. Risse	
Fußboden	Holzdielen, Teppich	
Innentüren	Stahl	
Fenster	einfach verglast + Holzrahmen	
Fensterbänke	Holz	
Sonstiges (Schäden)	Außenwand: Riss im Fenstersturt bis kurz unter Decke, sowie unterhalb der Fensterbank	
Lüftungsschacht o.Ä.		
Rauchmelder		
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:
Saalfeld,		

AUSSCHNITT GRUNDRISS

GRUNDRISS GESAMT



Bauvorhaben:

Klubhaus Saalfeld


Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Schlafzimmer	1.OG 2.01

Bauteil		Bestand	geplante Nutzung		
Decke		tapeziert			
Wände		tapeziert			
Fußboden		Holzdielen			
Innentüren		Holz			
Fenster		einfach verglast + Holzrahmen			
Fensterbänke		Holz			
Sonstiges		Sockelleisten umlaufend			
(Schäden)					
		1x Heizkörper			
		Kabel am Fenster, das nach draußen führt (Antennenkabel für Fernsehen?)			




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Flur	1.OG 2.02

Bauteil		Bestand	geplante Nutzung				
Decke		verputzt					
Wände		verputzt					
Fußboden		Holzdielen					
Innentüren		Holz					
Fenster		1x einfach verglast + Holzrahmen, 1x 2-fach verglast + Holzrahmen					
Fensterbänke		1x Holz, 1x gefliest		AUSSCHNITT GRUNDRISS		GRUNDRISS GESAMT	
Sonstiges		1x Heizkörper					
(Schäden)							
		Verkofferung + Reviklappe					
		Holzkonstruktion der Wohnungseingangstür stellenweise stark beschädigt					
		Dielen stellenweise sehr locker, spürbare Senkungen beim Laufen					
		Sicherungskasten					
		Riss im Zargenbereich der Tür zu Raum 2.05					
Fabrikat		bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,			
Fabrikat		noch abzustimmen	Bestätigt:				



Bauvorhaben:



Klubhaus Saalfeld


Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Wohnzimmer	1.OG 2.03

Bauteil		Bestand	geplante Nutzung		
Decke		verputzt			
Wände		verputzt			
Fußboden		Holzdielen			
Innentüren		einfach verglast + Holzrahmen			
Fenster		Holz		AUSSCHNITT GRUNDRISS	
Fensterbänke		2x Heizkörper			
Sonstiges		Putzrisse an der Decke		GRUNDRISS GESAMT	
(Schäden)		Risse im Zargenbereich zu Raum 2.02, in Wand zu Raum 2.04			
					
		Rauchmelder			
		Schornstein - ehem. Ofen? Öffnungen geschlossen			




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Kinderzimmer	1.OG 2.04

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung					
Decke		verputzt							
Wände		verputzt							
Fußboden		Holzdielen							
Innentüren		Holz							
Fenster		einfach verglast + Holzrahmen							
Fensterbänke		Holz							
Sonstiges		1x Heizkörper							
(Schäden)									
		Rauchmelder							
		(Putz-)Risse in der Dekce				AUSSNITT GRUNDRISS		GRUNDRISS GESAMT	
		Risse im Auflagerbereich der Fensterbank							
		Risse in Außenwand und in Wand zu Raum 2.03 (evtl. geschlossene Türöff.)							



Bauvorhaben:

Klubhaus Saalfeld


Stand:

Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Küche	1.OG 2.05

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
							
Decke		verputzt					
Wände		verputzt					
Fußboden		Holzdielen					
Innentüren		Holz					
Fenster		einfach verglast + Holzrahmen					
Fensterbänke		Holz					
Sonstiges		1x Heizkörper					
(Schäden)							
		Einbauküche (Holzkonstruktion, Porenbetonsteine evtl. als Verkleidung des Herdes, Graphit-Spülbecken)					
		Wasseranschlüsse (nicht fachgerecht angebracht, siehe Foto)					
		Risse über Türzarge zu Raum 2.02					
		Riss in Wand zu Raum 2.04					
		Verfärbungen, Wasserflecken im Sockelbereich hinter Küchenzeile, auch Fußboden in diesen Bereichen durch Wassereintritte beschädigt					
Fabrikat		bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,			
Fabrikat		noch abzustimmen	Bestätigt:				




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				WC	1.OG 2.06

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
Decke		verputzt					
Wände		verputzt, Fliesenspiegel 2m					
Fußboden		Fliesen, OKFFB + 5 cm zu Raum 2.02					
Innentüren		Holz					
Fenster		einfach verglast + Holzrahmen					
Fensterbänke		Brüstung gefliest					
Sonstiges		1x Heizkörper					
(Schäden)							
		WC mit Vorwandinstallation					
		Verkofferung + Reviklappe					
		Wasserzähler					



Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld



Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld


Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Ankleidezimmer	1.OG 2.07

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung	
Decke		verputzt			
Wände		verputzt			
Fußboden		Holzdielen (stark abgenutzt, verschmutzt)			
Innentüren		keine, nur Türöffnung mit Holzzarge			
Fenster		keine			
Fensterbänke		keine			
Sonstiges		vertikaler Riss in Stoßbereich der hinteren Wand und Wand zu Raum 2.08			
(Schäden)		(zieht sich bis zur Decke)			
		Verkofferung + Reviklappe			
		Sockelleiste umlaufend			
		Regaleinbauten von ehem. Kleiderschrank o.Ä. vorh.			
Fabrikat		bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,	
Fabrikat		noch abzustimmen	Bestätigt:		

AUSSCHNITT GRUNDRISS	GRUNDRISS GESAMT
	



Bauvorhaben:

Klubhaus Saalfeld


Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Bad	1.OG 3.01

Bauteil	Bestand	geplante Nutzung		
Decke	verputzt			
Wände	verputzt, Fliesenspiegel 2m			
Fußboden	Fliesen			
Innentüren	Holz			
Fenster	einfach verglast + Holzrahmen			
Fensterbänke	keine, Brüstung = Teil der Vorwand, gefliest			
Sonstiges	1x Heizkörper			
(Schäden)				
	Badewanne + Waschbecken			
	Verkofferung + Lüftung			
	Wasserzähler, Waschmaschinenanschluss			
	Warmwasserboiler			
	Riss zu Raum 2.07 (Wand + Decke)			
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	AUSSCHNITT GRUNDRISS	
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:		
		Saalfeld,	GRUNDRISS GESAMT	



Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld


Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:


Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Versammlungsraum	1.OG 3.01


Bauteil	Bestand	geplante Nutzung		
Decke	tapeziert			
Wände	tapeziert, Holzverkleidung bis ca. 1,35 m			
Fußboden	PVC			
Innentüren	Holz, 1x nur Öffnung zu Empore (Etage)			
Fenster	einfach verglast + Holzrahmen			
Fensterbänke	Holz			
Sonstiges	3x Heizkörper			
(Schäden)				
	1 Fensterscheibe gesprungen			
	Heizkörpernischen vorh.			
	div. Möbel			
	Rauchmelder			
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,	
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:		

AUSSCHNITT GRUNDRISS



GRUNDRISS GESAMT








Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Bar Etage	1.OG 3.02

Bauteil	Bestand		geplante Nutzung		
Decke	Rasterdecke				
Wände	Holzverkleidung bis ca. 1,35 m ü. OKFFB (teilwesie)				
Fußboden	Fliesen (div. Risse)				
Innentüren	Röhrenspan				
Fenster	Festverglasung				
Fensterbänke	Pressspan				
Sonstiges	1x Heizkörper				
(Schäden)	Lüftungsanlage				
	Hauptkasten für Technik (s. Foto)				
	1x Feuerlöscher				
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,		
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:			




Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				WC Herren	1.OG 3.03

[illegible]



Bauvorhaben:

Klubhaus Saalfeld


Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				WC Herren	1.OG 3.04

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung					
---------	--	---------	--	------------------	--	--	--	--	--




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				WC Damen	1.OG 3.05

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
							
Decke		verputzt					
Wände		Fliesenspiegel 2,00m					
		verputzt					
Fußboden		Fliesen					
Innentüren		2x Röhrenspan, 1x nur Öffnung zu Raum 3.05					
Fenster		keine					
Fensterbänke		keine					
Sonstiges		2x Waschbecken					
(Schäden)							
		kein Heizkörper					
				</			




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				WC Damen	1.OG 3.06

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
Decke		abgehängt + teilweise verputzt					
Wände		Fliesenspiegel 2m, verputzt					
Fußboden		Fliesen					
Innentüren		1x Holz, 1x nur Öffnung					
Fenster		Glasbaustein					
Fensterbänke		keine					
Sonstiges		1x Heizkörper					
(Schäden)		3x WC-Kabinen					
		Rauchmelder					




Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Flur	1.OG 3.07



Bauteil		Bestand		geplante Nutzung					
Decke		abgehängt + Anstrich							
Wände		Holzverkleidung ca. 1,35 m hoch tapeziert							
Fußboden		PVC							
Innentüren		teilw. Holz, teilw. Röhrenspan Eingangstür Stahl (TRH A)							
Fenster		keine							
Fensterbänke		keine							
Sonstiges		Rauchmelder							
(Schäden)		Reviklappen in Decke							




Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Proberaum	1.OG 3.08

Bauteil	Bestand	geplante Nutzung				
						
Decke	schallgeschützt mit Akustik Schaumstoffmatten					
Wände	voll beklebt (Poster)					
Fußboden	Teppich, stark verschmutzt					
Innentüren	von innen schallgeschützt mit Schaumstoff					
Fenster	nicht einsehbar					
Fensterbänke	nicht einsehbar					
Sonstiges	Proberaum					
(Schäden)						
	vollmöbliert (Bandequipment etc.)					
			AUSSCHNITT GRUNDRISS			
						
			GRUNDRISS GESAMT			
						
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:				
<i>Fabrikat</i>	noch abzustimmen	Bestätigt:			Saalfeld,	







Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Büro Klubhaus	1.OG 3.09

Bauteil		Bestand		geplante Nutzung			
Decke		tapeziert + Anstrich, Stahl(?)Unterzug					
Wände		tapeziert + Anstrich					
Fußboden		PVC					
Innentüren		Holz					
Fenster		einfach verglast + Holzrahmen					
Fensterbänke		Holz					
Sonstiges		2x Heizkörper					
(Schäden)		eine beschädigte Fensterscheibe					
						AUSSCHNITT GRUNDRISS	
		vollmöbliert					
		Hauptschalter Alarmanlage (s. Foto)				GRUNDRISS GESAMT	
							






Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Lagerraum	1.OG 3.10

Bauteil	Bestand		geplante Nutzung		
Decke	abgehängt, Reviklappe vorh., verputzt				
Wände	tapeziert + gestrichen, beklebt				
Fußboden	PVC				
Innentüren	Holz				
Fenster	einfach verglast, Holzrahmen				
Fensterbänke	Holz				
Sonstiges	1x Heizkörper			AUSSCHNITT GRUNDRISS	GRUNDRISS GESAMT
(Schäden)	vollmöbliert				
	Außenwandbereich unterhalb der Fensterbank stark beschädigt (s. Foto)				
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,		
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:			





Bauvorhaben: Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Stand:

Projekt-Nr.:	R A U M B U C H - 1. OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B				Kreativraum	1.OG 3.11


Bauteil	Bestand		geplante Nutzung		
Decke	Raufaser + Anstrich				
Wände	außen massiv, innen Fachwerk				
	Raufaser + Anstrich				
Fußboden	PVC				
Innentüren	Holz				
					
Fenster	einfach verglast + Holzrahmen				
Fensterbänke	Holz (1x Heizkörpernische)				
Sonstiges	2x Heizkörper				
(Schäden)					
	Boden stark verschmutzt, teilweise sehr uneben				
	Kanthölzer teilweise zw. Wand und Decke				
	Rauchmelder				
Fabrikat	bereits festgelegt	Datum:	Saalfeld,	AUSSCHNITT GRUNDRISS	GRUNDRISS GESAMT
Fabrikat	noch abzustimmen	Bestätigt:			



Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1.OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B					1.OG 4.01

[illegible]




Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1.OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B					1.OG 4.02

[illegible]



Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Stand:

Projekt-Nr.:	RAUMBUCH - 1.OG			Raumbezeichnung:	Raumnummer:
2223B					1.OG 4.03

[illegible]