
Fotodokumentation (Stand: September 2026) - Bereich restauratorische Arbeiten




Auszubauendes Fenster, Raum D-2.04



D-1.01




D-1.02



D-1.03



D-1.04



D-1.08



D-1.07



D-1.09



D-1.10

Fotodokumentation (Stand: September 2026) - Bereich restauratorische Arbeiten



B-1.02



B-1.04




B-1.05



B-1.06



B-1.07



B-1.08



B-1.09



C-1.24



C-1.25



C-1.26



C-1.27

Fotodokumentation (Stand: September 2026) - Exemplarische Zusammenstellung des Mobiliars



Ofen in D-2.11



Ofen in D-2.10



Ofen in D-2.04



Ofen in D-2.03



Schrank in D-2.07



Einbauschrank in D-2.08



Schrank in D-2.09



Kommode in D-2.09



Einbaumobiliar in D-1.01



Schrank in C-1.27