

Fotozusammenstellung Bestand und vorh. Situation



Abbildung 1: Ansicht vom nördlichen Ufer Stromaufwärts



Abbildung 2: Seitenansicht vom südlichen Ufer (älteres Bild mit weniger Vegetation)

Draufsichten:



Abbildung 3: Draufsicht zum südlichen Ufer



Abbildung 4: Draufsicht zum nördlichen Ufer

Untersicht



Abbildung 5: Untersicht Überbau



Abbildung 6: Untersicht Anrampungen an Auflagerbock



Abbildung 7: Untersicht nördliche Anrampung

Südliches Ufer:



Abbildung 8: südliches Ufer Ansicht von Brücke auf Zuwegung




Abbildung 9: südliches Ufer Engstelle in Zuwegung




Abbildung 10: Zuwegung südliches Ufer



Abbildung 11: Südliche Zuwegung Anschluss Burgsteg

Nördliches Ufer:



Abbildung 12: Radweg bzw. Zuwegung für Gründungs- und Erdarbeiten nördliches Ufer, mit Anschluss an Weg Oetz.



Abbildung 13: Wiese am nördlichen Ufer, auf welcher die Zuwegung zu erstellen ist



Abbildung 14: Zuwegung von der Klosterstraße auf die Wiese




Abbildung 15: Querung Hohlweg, Sicht von Klosterstraße Die Wegedecke ist durch



Abbildung 16: Zufahrtbereich von der Kloster-/Kirchstraße