





Asph Asphalt

gs = Grobsand
gs = grobsandig

s = sandig

Tst= Tonstein

A A

A A

A = Auffüllung

Kst= Kalksteinschotter

Sst= Sandstein

bm = Bergematerial

G = Kies
g = kiesig

U = Schluff
u = schluffig

fs = Feinsandig

nS = Mittelsand
ns = mittelsandig

T = Ton
t = tonig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	nass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert zersetzt
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif	TFA = Trennflächenabstand
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	SPV = Spülverlust

EP

chem. Analyse, Einzelprobe

MP

chem. Analyse, Mischprobe

arcon

Ingenieurgesellschaft mbH

arcon Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelminenstraße 165 - 167
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber : Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben : I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau,
49477 Ibbenbüren

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Maßstab : 1:50	Datum: 26.08.2026	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	Bearb.Nr. ST254501	Anlage 2.16	3. Bericht
Zeichner : Schulz			
Dateiname : ST254501 B03 Anl2			