









Legende

	A = Auffüllung		Bm = Bergematerial		Blor = Betonbruch		fs = feinsandig
	gS = Grobsand		g = kiesig		ms = mittelsandig		S = Sand
	Sst = Sandstein		U = Schluff		t = tonig		s = sandig
			u = schluffig				Tst = Tonstein

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	nass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif	zersetzt
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	TFA = Trennflächenabstand SPV = Spülverlust

MP chem. Analyse, Mischprobe

	arcon Ingenieurgesellschaft mbH
	Wilhelminenstraße 165 - 167
	45881 Gelsenkirchen
	Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber :	Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung		
Bauvorhaben :	I-NOVA Park Ibbenbüren, Kanal- und Straßenbau, 49477 Ibbenbüren		
Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung			
Maßstab : 1:50	Datum:	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	26.08.2026		
Zeichner : Schulz	Bearb.Nr.	Anlage 2.4	
Dateiname : ST254501 B03 Ani2	ST254501		
		3. Bericht	