




Legende

A A

A A

A = Auffüllung

fs

fs

fs = Feinsand
fs = feinsandig

ms

ms

ms = Mittelsand
ms = mittelsandig

T

T

T = Ton
t = tonig

Bm

Bm

Bm = Bergematerial

GSc

GSc

GSc = Gleisschotter

S

S

S = Sand
s = sandig

Bbr

Bbr

Bbr = Betonbruch

gs

gs

gs = Grobsand
gs = grobsandig

Sst

Sst

Sst = Sandstein

Fg

Fg

Fg = feinkiesig

G

G

G = Kies
g = kiesig

U

U

U = Schluff
u = schluffig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GW Grundwasser angebohrt	nass breiig weich steif halbfest fest klüftig	schwach verwittert mäßig-stark verwittert vollständig verwittert zersetzt TFA = Trennflächenabstand
GP Gestörte Probe	GW Änderung des WSP		
KP Kernprobe	GW Ruhewasserstand		
WP Wasserprobe	SW Sickerwasser		
' = schwach - = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Rammfortschritt	SPV = Spülverlust

MP

chem. Analyse, Mischprobe

arcccon

Ingenieurgesellschaft mbH

arccon Ingenieurgesellschaft mbH
Wilhelminenstraße 165 - 167
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209 / 94 70 6-10

Auftraggeber :
Stadt Ibbenbüren,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwässerung

Bauvorhaben :
I-NOVA Park Ibbenbüren,
Kanal- und Straßenbau,
49477 Ibbenbüren

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Maßstab : 1:50	Datum:	Bohrprofile	
Bearbeiterin : Dreizler	26.08.2026		
Zeichner : Schulz	Bearb.Nr.	Anlage 2.9	3. Bericht
Dateiname : ST254501 B03 Anl2	ST254501		