Gymnastikhalle
Bestand

Turnhalle
Bestand

Umlaufende Kiesschicht

Dachausstieg

Umlaufende Kiesschicht

DN125

DN 125

DN 125

A-01

A-03

B

B

19,8
27
27
8
6,75
1,20
2,31
1,00
2,98
1,50
2,37
1,00
5,62
11,42
53
24,74
19,81
5,65
24,74
24,74
24,08
24,89
24,05
24,01
9,45
1,67
1,50
1,50
3,08
5,34
15
53
53
42
53
53
53