

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

KA Stahlberg, Membranpumpwerk


KRB 1: 4,20 m - 5,60 m

Prüfungsnummer: KRB 1_5,6m

Probe entnommen am: 19.12.2024

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung




Signatur:	
Bodengruppe:	SU*
Bodenart:	S, u, g'
T/U/S/G [%]:	- /29.2/64.8/6.0
Entnahmestelle:	KRB 1.8
Tiefe:	4,20 m - 5,60 m
Cu/Cc:	-/-
K-Wert (Beyer) :	-

Bemerkungen:
Wassergehalt: 10,3 M.-%

Projekt Nr.:
24448 B
Anlage:
4.1

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
KA Stahlberg, Membranpumpwerk
KRB 1: 5,60 m - 7,00 m

Prüfungsnummer: KRB 1_7,0m
Probe entnommen am: 19.12.2024
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Nasssiebung



Signatur: 
Bodengruppe: SE
Bodenart: gS, ms, fg', mg'
T/U/S/G [%]: - /4.1/77.6/18.3
Entnahmestelle: KRB 1.9
Tiefe: 5,60 m - 7,00 m
Cu/Cc: 4.0/1.2
K-Wert (Beyer) : $8.4 \cdot 10^{-4}$

Bemerkungen:
Wassergehalt: 3,2 M.-%


Projekt Nr.:
24447-B
Anlage:
4.2

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

KA Stahlberg, Membranpumpwerk

KRB 2: 2,40 m - 4,40 m

Prüfungsnummer: KRB 2_4,4m
Probe entnommen am: 19.12.2024
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Nasssiebung



Signatur:	
Bodengruppe:	SU
Bodenart:	S, u', fg'
T/U/S/G [%]:	- /8.8/80.9/10.2
Entnahmestelle:	KRB 2.7
Tiefe:	2,40 m - 4,40 m
Cu/Cc:	6.6/1.5
K-Wert (Beyer) :	$9.4 \cdot 10^{-5}$

Bemerkungen:
Wassergehalt: 4,8 M.-%

Projekt Nr.:
24447-B
Anlage:
4.3

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

KA Stahlberg, Membranpumpwerk


KRB 3: 2,30 m - 2,80 m

Prüfungsnummer: KRB 3_2,8m

Probe entnommen am: 14.01.2025

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Sieb-Schlamm-Analyse



Signatur:

Bodengruppe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Cu/Cc:

K-Wert (Beyer) :

ST*

S, t, u'

17.1/11.3/67.3/4.3

KRB 3.5

2,30 m - 2,80 m

-/-

-

Bemerkungen:

Wassergehalt: 10,2 M.-%

Projekt Nr.:
24448 B
Anlage:
4.4