GEO-LOG Geosolutions
Am Hafen 14 - 38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0)531-70096-10
Fax: +49 (0)531-70096-29
info@geo-log.de

Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 25076-R/3
Anlage.: 2.1
Datum: 13.05.2026

Barrierefreier Umbau der Haltestelle "CongressPark"

Profildarstellung:

AB 3





Aufschluss: **AB 3**

Ort: **Wolfsburg**

Straße: Heinrich-Heine-Straße

Lage: Radweg
HST "CongressPark"
FR Schillerstraße

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: P. Osterloh

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17

Zustand der Straßendecke:

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN						ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Material [1]	Proben-Nummer	Misch-probe [2]	PAK [mg/kg]	Phenol-Index [µg/l]	Asbestgehalt [%]		Verwertungs-klasse	Material-klasse	Abfall-schlüssel
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2	Ersatz-baustoffV					BIA 7487	Bewertung (WHO) [3,4]	RuVA-StB	Ersatz-baustoffV	AVV
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	3,5	3,5	-		P 3.1	P 3.1 - 3.2	0,45	< 10	0,032	asbest-haltig	A		17 03 02
	Asphalttragschicht	7,5	11,0	-		P 3.2								
	Tragschicht: Kies, schwach sandig, (Kalkstein), [GW]	9,0	20,0		BM	P 3.3								
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG														
NATÜRLICHER UNTERGRUND														

nicht gefährlicher Abfall	VK A	BM-0 BG-0	BM-0* BG-0*	BM-F0* BG-F0*	BM-F1 BG-F1 RC-1	BM-F2 BG-F2 RC-2	BM-F3 BG-F3 RC-3	> BM-F3 > BG-F3 > RC-3

gefährlicher Abfall	VK B VK C	> BM-F3 > BG-F3 > RC-3

[1] BM = Bodenmaterial, BM-F = Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen, RC = Recycling-Baustoff, GS = Gleisschotter

[2] Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

[3] **Asbest lungengängiger Anteil** bei Asbestgehalt **> 0,1 Gew.-%**

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011 .
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV **17 06 05*** als ***asbesthaltiger Baustoff***

[4] **Asbest lungengängiger Anteil** bei Asbestgehalt **> 0,008 Gew.-%**

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "**asbesthaltig**". Entsprechend werden "**Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen**" gemäß TRGS 517 erforderlich.