



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> DF = Durchfeuchtung (DF) AS = Aussinterung GR = Angerosteter Deckenträger K = Korrosion W = Wandriß Ri = Riß vor dem Wandträger D = Deckenriß F = Foto GMng = Gipsmarke nicht gerissen | <ul style="list-style-type: none"> HR = Haarniß FR = <1.0 mm Feinriß GR = >1.0 mm Grobriß (mm) ▽ = Vert. bzw. leicht schräge Wand-Feinrisse ② = Abplatzung vor dem Wandträger ④ = Prosten angerostet AB = Betonausbruch GMg = Gipsmarke gerissen |
|--|---|

U-BAHN-BAUWERK A5: JOCH 1-33
BLATT 1: JOCH 1-33
 BLATT 2: JOCH 34-66

Hamburger Hochbahn AG.	
U-BAHN-BAUWERK A 5 TUNNEL SCHLACHTHOFGELÄNDE ÜBERSICHT ANLAGE 1 ZUR PRÜFUNG	Projekt 1 A (005) 226/0001 Maßstab 1:250 1:100 Ingenieurbau Bearbeiter 28.01.97 Röper Gezeichnet 28.01.97