



- = Durchfeuchtung (DF)
- = Aussinterung
- = Angerosteter Deckenträger
- = Korrosion
- = Wandriß
- = Deckenriß
- = Foto
- = Gipsmarke nicht gerissen
- = Haarriß
- = <1,0 mm Feinriß
- = >1,0 mm Grobriß (mm)
- = Vert. bzw. leicht schräge Wand-Feinrisse mit Angabe der Anzahl pro Tunnelblock
- = Abplatzung vor dem Wandträger
- = Pfosten angerostet
- = Betonausbruch
- = Gipsmarke gerissen

Hamburger Hochbahn AG.	
U-BAHN-BAUWERK A 6	
STÜTZWAND LAEISZSTRASSE	
ÜBERSICHT ANLAGE 1 ZUR PRÜFUNG	
Abteilung Bahnanlagen	
Hierzu gehören	
Prüfjahr	
Ersatz für	
Maßstab	
1: 250	
1: 100	
1: 50	
Datum	
20.02.97	
Name	
Röper	
bearbeitet	
gezeichnet	
geprüft	
25.02.97	