Umbau und Erweiterung der Kläranlage Schramberg BA I

Fotodokumentation


Bautechnik

Die vorliegende Fotodokumentation dient ausschließlich der bildlichen und ergänzenden Darstellung des zum Zeitpunkt der Aufnahme vorgefundenen Zustands bzw. der dokumentierten Bereiche. Sie stellt keine Planung, Ausführungsplanung, Bestandsplanung, technische Dokumentation oder sonstige planerische Leistung dar und ist dementsprechend nicht als Planungs- oder Ausführungsgrundlage zu verstehen.

Die Fotodokumentation erhebt insbesondere keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden nicht sämtliche vorhandenen Bauteile, Bereiche, Objekte, Anlagen, Mängel, Besonderheiten oder sonstigen örtlichen Gegebenheiten fotografisch erfasst.

Die Fotodokumentation ersetzt weder eine örtliche Bestandsaufnahme noch eine fachtechnische Prüfung, Aufmaßnahme, Planung oder sonstige erforderliche Untersuchung.

Übersichtsfoto



Abbruch GFK-Behälter











Abbruch Rechengebäude / Rechengerinne









Rechengerinne rückbauen










Decke absägen



Umgehungsleitung DA 900



Abbruch und Neubau Sandwäscher





Teilrückbau und Verfüllung Fäkalannahmeschacht





Sand und Fettfang

Fugensanierung / Stellenweise Betonsanierung





Demontage/Entsorgung Gerinneschütz








Tor und Zaun
erneuern
Rückbauen
Schacht umsetzen

VKB II zum Havariebecken

Vergrößerung Öffnungen Mittelbauwerk VKB I



Abbruch / Sägen Abdeckung Gerinne / Aufbetonieren





Bereich zwischen VKB I und VKB II





Schachtbauwerk am VKB



VKB I

Abbruch / Neubau Mittelbauwerk






NSHV-Raum





Zentratleitung





Teilabbruch

