

## **Anhang A.2 – Fotodokumentation Bestand**



Ansicht von der Ostseite (Pausenhof)



Ansicht von Süden (Zufahrt Lehrerparkplatz – Steinweg)





Ansicht Westen (Lehrerparkplatz – Steinweg)



Während der Baumaßnahmen ist der neu errichtete Eingangsbereich am Steinweg zu schützen!





Zugang zum Haupteingang




Pausenhof – obere Ebene





Treppe







Eingangsbereich



Flur Erdgeschoss



Werkraum





Pausenhalle



Dachterrasse



PCB-Raum




Schulküche





Klassenzimmer exemplarisch



Flur Obergeschoss



Sanitärbereich





Treppenabgang Teilunterkellerung



Untergeschoss



Übergang Turnhalle - Innenbereich





Übergang Turnhalle – Ansicht vom Pausenhof



Ansicht Turnhalle von der Ostseite





Während der Baumaßnahmen ist die im 1.BA neu hergestellte Außenanlage an der Nordseite der Turnhalle zu schützen.



Während der Baumaßnahmen ist der im 1.BA neu hergestellter Pausenhof an der Westseite der Turnhalle zu schützen.





Turnhalle







Treppenanlage



Fahrradunterstand – Buswendeplatz