



LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Dorfstraße 19, 30519 Hannover



**Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen**
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

enercity Netz GmbH
NI-LP-B - Leitungsprojekte G/W
Frau Iris Schorling
Stammestraße 105
30459 Hannover

Bearbeitet von Silvia Weihtag

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl	0511 30245 502/-503	Hannover	14.10.2022
FW Leitungen	03.06.2022	BA-2022-04198	E-Mail	kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de		

Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen

Ergebnis der beantragten Luftbildauswertung nach § 3 NUIG

Projekt / Lageort: Hannover - Nordhafen, Stelinger Straße. / Hansastrasse, Teil 1/4

Sehr geehrte enercity Netz GmbH,

die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder wurden auf Ihren Antrag hin ausgewertet (siehe beigelegte Kartenunterlage).

Den beigelegten Kostenfestsetzungsbescheid bitten wir unter Angabe des Kassenz Zeichens bis zum angegebenen Termin zu bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Silvia Weihtag

Anlagen

Kostenfestsetzungsbescheid
2 Kartenunterlage(n)
Shape-Datei der Koordinaten





Empfehlung: Sondierung**Fläche A***Luftbilder:**Luftbildauswertung:**Sondierung:**Räumung:**Belastung:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund von Wasserfläche, Waldfläche, Schattenwurf oder einer unzureichenden Qualität der verfügbaren Luftbilder nicht auswertbar.

Nach einer eingeschränkten Sondierung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur eingeschränkten Sondierung: bei der eingeschränkten Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der eine Sicherheit nur mit Tiefeneinschränkungen erreicht wird.

Die Fläche wurde eingeschränkt geräumt. Eine Sicherheit mit Tiefeneinschränkung wurde erreicht.

Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche B*Luftbilder:**Luftbildauswertung:**Sondierung:**Räumung:**Belastung:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund von Wasserfläche, Waldfläche, Schattenwurf oder einer unzureichenden Qualität der verfügbaren Luftbilder nicht auswertbar.

Es wurde keine ausreichende Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht abgenommen.

Es wurde keine ausreichende Räummaßnahme durchgeführt. Die Fläche wurde nicht abgenommen.

Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche C*Luftbilder:**Luftbildauswertung:**Sondierung:**Räumung:**Belastung:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.

Es wurde keine Sondierung durchgeführt.

Die Fläche wurde nicht geräumt.

Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche D*Luftbilder:**Luftbildauswertung:**Sondierung:**Räumung:**Belastung:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund von Wasserfläche, Waldfläche, Schattenwurf oder einer unzureichenden Qualität der verfügbaren Luftbilder nicht auswertbar.

Es wurde keine Sondierung durchgeführt.

Die Fläche wurde nicht geräumt.

Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Hinweis:

Hinsichtlich der erforderlichen Gefahrenerforschungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Gefahrenabwehrbehörde (Stadt oder Gemeinde). Diese wird über

das Ergebnis der Auswertung in Kenntnis gesetzt.

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

Fläche E

Luftbilder:

Luftbilddauswertung:

Sondierung:

Räumung:

Belastung:

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Nach durchgeführter Luftbilddauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Nach einer vollständigen Sondierung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur vollständigen Sondierung: bei der Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der nach erfolgreicher Räumung eine uneingeschränkte Sicherheit bei jeglicher Art von Nutzung erreicht wird.

Die Fläche wurde vollständig geräumt. Eine uneingeschränkte Sicherheit wurde erreicht.

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche F

Luftbilder:

Luftbilddauswertung:

Sondierung:

Räumung:

Belastung:

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Nach durchgeführter Luftbilddauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.

Nach einer vollständigen Sondierung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur vollständigen Sondierung: bei der Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der eine uneingeschränkte Sicherheit bei jeglicher Art von Nutzung erreicht wird.

Die Fläche wurde vollständig geräumt. Eine uneingeschränkte Sicherheit wurde erreicht.

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche G

Luftbilder:

Luftbilddauswertung:

Sondierung:

Räumung:

Belastung:

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Nach durchgeführter Luftbilddauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Nach einer vollständigen Sondierung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur vollständigen Sondierung: bei der Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der eine uneingeschränkte Sicherheit bei jeglicher Art von Nutzung erreicht wird.

Die Fläche wurde vollständig geräumt. Eine uneingeschränkte Sicherheit wurde erreicht.

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche H

Luftbilder:

Luftbilddauswertung:

Sondierung:

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Nach durchgeführter Luftbilddauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Nach einer eingeschränkten Sondierung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur eingeschränkten Sondierung: bei der eingeschränkten Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der

Räumung: nach erfolgreicher Räumung eine Sicherheit nur mit Tiefeneinschränkungen erreicht wird.
Die Fläche wurde vollständig geräumt. Eine uneingeschränkte Sicherheit wurde erreicht.

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche I

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Sondierung: Nach einer eingeschränkten Sondierung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Erläuterung zur eingeschränkten Sondierung: bei der eingeschränkten Sondierung wurde eine Methode angewandt, mit der eine Sicherheit nur mit Tiefeneinschränkungen erreicht wird.

Räumung: Die Fläche wurde eingeschränkt geräumt. Eine Sicherheit mit Tiefeneinschränkung wurde erreicht.

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche J

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Sondierung: Es wurde keine ausreichende Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht abgenommen.

Räumung: Die Fläche wurde eingeschränkt geräumt. Eine Sicherheit mit Tiefeneinschränkung wurde erreicht.

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche K

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Sondierung: Es wurde keine ausreichende Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht abgenommen.

Räumung: Es wurde keine ausreichende Räummaßnahme durchgeführt. Die Fläche wurde nicht abgenommen.

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Fläche L

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Hinweise:

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden.



LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Dorfstraße 19, 30519 Hannover



**Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen**
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN.

Dienstgebäude
LGLN
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19
30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Terminvereinbarung erwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mail
kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de

Internet
www.lgl.niedersachsen.de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1900 1525 86
BIC NOLADE2H

Steuernummer 22/200/13531