



Bericht/Dokumentation

- ☐ Sondierarbeiten
- ☒ Räumarbeiten
- ☐ Zwischenbericht

Bauvorhaben:

2014-25 VBG Leiningerland, Kita Ebertsheim

Auftraggeber:

Verbandsgemeinde Leiningerland
FB 2 - Natürliche Lebensgrundlage und Bauen
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Auftragnehmer:

BITEK Bergungsdienst GmbH
Betriebsstätte Süd
Industriestraße 26
55543 Bad Kreuznach

Arbeitsaufgabe:

Verdachtspunktkontrolle aus der Magneto-Messung vom 06.02.2025

BA Nummer (AG)		Verteiler	1 x AG
Berichterstellung	11.03.2025 Lars Wagner	Berichtsumfang	3 Seiten zzgl. Anlagen
Projektleiter	Lars Wagner	BITEK Projekt Nr.	2014-25
Einsatzleiter	Markus Klink		

Durchgeführtes Sondier-/Räumverfahren

- | | |
|--|--|
| ☐ Geomagnetische Sondierung | ☒ Punktuelle KMR |
| ☐ Elektromagnetische Sondierung | ☐ Vollflächig bodeneingreifende KMR |
| ☐ Handgeführt | ☒ KMR durch Abtrag von Boden |
| ☐ Fahrzeuggestützt | ☐ Tiefensondierung im Bohrlochverfahren |
| ☐ Drohnenaufzeichnung | ☐ Visuelle KMR |
| ☐ Mittels Wasserfahrzeug | ☐ Baubegleitende Kampfmittelräumung |

Die zu untersuchende Fläche(n) / Punkte:

- ☐ Wurden im Vorfeld durch den AG kenntlich gemacht bzw. digital zur Verfügung gestellt
☐ Waren durch natürliche Grenzen erkenntlich
☒ Wurden durch den AN anhand vorhandener Koordinaten abgesteckt
☐ Wurden durch den AN im Abschluss eingemessen

Arbeitszeitraum

Beginn der Arbeiten : 10.03.2025

Ende der Arbeiten : 10.03.2025

- ☒ Durchgehende Leistung (s. Bau-Tagesberichte)
☐ Unterbrechung der Arbeiten (s. Bau-Tagesberichte)

Untersuchungs- / Räumergebnis

1. Es konnte 26 Anomalien aus der Flächendetektion überprüft werden.

Freigabe: **5 m** ☒

☒ Die Größe der untersuchten/beräumten Gesamtfläche entspricht dem Umfang der Arbeitsaufgabe

Kampfmittelfunde

- ☒ Nein
☐ Ja, mit Übergabeschein an den zuständigen Kampfmittelräumdienst übergeben
☐ Ja, Sprengung durchgeführt. Dokumentation durch den Kampfmittelräumdienst

Anlagen

- | | |
|---|---|
| ☒ Bestätigung der Kampfmittelfreiheit | ☒ Freigabekarte |
| ☒ Lageübersichtskarte | ☐ Koordinatenliste |
| ☐ Objekt-Bergeliste | ☐ Georeferenzierte Karte (DXF) |
| ☐ | ☐ Kartendarstellung der Magnetik |

Vermessung

Die Punkte wurden durch den AN mittels GPS

Ergebnis/ Empfehlung

Am 10.03.2025 wurden die Anomalien aus der Geomagnetik-Messung vom 06.02.2025 durch einen EOD-Feuerwerker überprüft und beräumt. Bei den angetroffenen Störkörpern handelte es sich um anthropogenen Eisenschrott und Fundamente. Es wurden im hinteren Bereich der Fläche insgesamt **26 Anomalien** überprüft. Wir empfehlen für den vorderen Bereich (s. Freigabekarte) die erdeingreifenden Tätigkeiten durch einen Feuerwerker zu begleiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung nach dem aktuellen Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschließen ist, dass sich auf den untersuchten Grundstücken weiterhin Kampfmittel in tieferen Lagen befinden können. Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln müssen die Arbeiten sofort eingestellt und die zuständigen Behörden (z.B. Kampfmittelräumdienst) benachrichtigt werden. Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen sind unverzüglich durchzuführen.

BITEK Bergungsdienst GmbH
Betriebsstätte Süd



Lars Wagner
Betriebsleiter