



Bericht/Dokumentation

☒ Sondierarbeiten

☐ Räumarbeiten

☐ Zwischenbericht

Bauvorhaben:

2014-25 VBG Leiningerland, Kita Ebertsheim

Auftraggeber:

Verbandsgemeinde Leiningerland
FB 2 - Natürliche Lebensgrundlage und Bauen
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Auftragnehmer:

BITEK Bergungsdienst GmbH
Betriebsstätte Süd
Industriestraße 26
55543 Bad Kreuznach

Arbeitsaufgabe:

Oberflächendetektion mittels Geomagnetik

BA Nummer (AG)		Verteiler	1 x AG
Berichterstellung	10.02.2025 Lars Wagner	Berichtsumfang	3 Seiten zzgl. Anlagen
Projektleiter	Lars Wagner	BITEK Projekt Nr.	2014-25
Einsatzleiter	Steve Grünert		

Durchgeführtes Sondier-/Räumverfahren

- | | |
|---|--|
| ☒ Geomagnetische Sondierung | ☒ Punktuelle KMR |
| ☐ Elektromagnetische Sondierung | ☐ Vollflächig bodeneingreifende KMR |
| ☒ Handgeführt | ☐ KMR durch Abtrag von Boden |
| ☐ Fahrzeuggestützt | ☐ Tiefensondierung im Bohrlochverfahren |
| ☐ Drohnenaufzeichnung | ☐ Visuelle KMR |
| ☐ Mittels Wasserfahrzeug | ☐ Baubegleitende Kampfmittelräumung |

Die zu untersuchende Fläche(n) / Punkte:

- ☒ Wurden im Vorfeld durch den AG kenntlich gemacht bzw. digital zur Verfügung gestellt
- ☒ Waren durch natürliche Grenzen erkenntlich
- ☐ Wurden durch den AN anhand vorhandener Koordinaten abgesteckt
- ☐ Wurden durch den AN im Abschluss eingemessen

Arbeitszeitraum

Beginn der Arbeiten : 06.02.2025

Ende der Arbeiten : 06.02.2025

- ☒ Durchgehende Leistung (s. Bau-Tagesberichte)
- ☐ Unterbrechung der Arbeiten (s. Bau-Tagesberichte)

Untersuchungs- / Räumergebnis

1. Es konnte 5.846,27 m² Datentechnisch erfasst werden.

☐ Die Größe der untersuchten/~~beräumten~~ Gesamtfläche entspricht dem Umfang der Arbeitsaufgabe

☒ .. entspricht nicht dem ursprünglichem Auftragsvolumen.

Anlagen

☒ Auswertung

☒ Lageübersichtskarte

☐ Objektliste

☐

☐ Freigabekarte

☐ Koordinatenliste

☐ Georeferenzierte Karte (DXF)

☒ Kartendarstellung der Magnetik

Vermessung

Die Oberflächendetektion mittels Geomagnetik wurde GPS-gestützt aufgezeichnet.

Ergebnis/ Empfehlung

Am 06.02.2025 wurden auf der Fläche des ehemaligen Sportplatzes insgesamt 5.846,27 m² mittels o.g. Detektionsverfahren sondiert. Im Anschluss wurden die Ergebnisse mit der EVA4ALL Software ausgewertet und interpretiert. Hier wurden insgesamt 26 relevante Anomalien festgestellt, die es zu überprüfen gilt. Im vorderen Bereich der Fläche befinden sich im Boden Auffüllungen bzw. Bauschuttreste die punktuell nicht ausgewertet werden konnten. Die Datenaufnahme sowie die Auswertung erfolgten nach dem aktuellen Stand der Technik. Wir empfehlen diese Verdachtspunkte nach den BFR-KMR 9.4.6 sowie der DGUV 201-027 zu überprüfen.

BITEK Bergungsdienst GmbH
Betriebsstätte Süd



Lars Wagner
Betriebsleiter