MHG Objektinformationen originale Stuckelemente - Musikzimmer

Abbildung (Fotos: Hansen und Muhsil 2022)	Inv.Nr.	Objektgattung	Objektgruppe / Objekt	Materialität inkl. Applikation Alle Elemente gefasst	Ist-Bestand		Soll-Bestand		Fehlbestand m und St.		Akt. Standort Zentral Depot (ZD)	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
					St.	lfm	St.	lfm	St.	lfm	ZD			
		Ensemble-Teile Decken- und Friesgesims	Mäanderfries	Versatzstuck	2	0,3	115	23,1		22,8	**ZD**	**ca. 15**	**Fragment 1: 10 Fragment 2: 20**	**ca. 2-3**
		Ensemble-Teile Decken- und Friesgesims	Blattstab / Kymation	Versatzstuck	2	0,3	77	23,1		22,8	**ZD**	**ca. 5**	**ca. 30**	**ca-3-4**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Wellenband links	Versatzstuck	6	0,5	100	30,24		29,74	**ZD**	**ca. 5**	**ca. 50**	**ca. 2-3**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Wellenband rechts	Versatzstuck	5	0,5	100	30,24		29,74	**ZD**	**ca. 5**	**ca. 50**	**ca. 2-4**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Ansatz	Versatzstuck	1		19		18		**ZD**	**ca. 5**	**ca. 10**	**ca. 2**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Blüte	Versatzstuck	1		19		18		**ZD**	**ca. 5**	**ca. 5**	**ca. 2**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Eckblätter	Versatzstuck	1		31		30		**ZD**	**ca. 5**	**ca. 5**	**ca. 2**
		Ensemble-Teile Profilrahmung	Perlstab	Versatzstuck	2	0,06	202	40,44		40,38	**ZD**	**ca. 1,5**	**Fragment 1: ca. 3 Fragment 2: ca. 3**	**ca. 1,5**