

FLB-Ausschreibung – Dokumentenliste

Versandordner: FLB_Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg_Versand_2026-10-15

Projekt vergab	PL-RS-G24
Stand	FLB
der	15.10.2026

Index 01 – Endfassung zur FLB vom 15.10.2026 (ersetzt Stand 09.09.2026)

Nr.	Dokument-Nr.	Dokumentenbezeichnung	Ordner / Ablagepfad	Dateiname
1	Dokumentenverzeichnis FLB	Dokumentenverzeichnis FLB	00_Dokumentenverzeichnis	Dokumentenverzeichnis_FLB.pdf
2	Planliste FLB	Planliste	00_Dokumentenverzeichnis	Planliste FLB.pdf
3	FLB Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg	FLB	01_FLB/	FLB Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg_2026-10-15.pdf
4	Visualisierung_1	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_1.jpg
5	Visualisierung_2	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_2.jpg
6	Visualisierung_3	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_3.jpg
7	Visualisierung_4	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_4.jpg
8	Visualisierung_5	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_5.jpg
9	Visualisierung_6	Visualisierung Schulgebäude	02_Plaene_Architektur/02_04_Visualisierung	Visualisierung_6.jpg
10	Raumprogramm	Raumprogramm	02_Plaene_Architektur/02_05_Raumprogramm	Raumprogramm.pdf
11	2025-07-17-RS PL-Barriererefreikonzept	2025-07-17-RS PL-Barriererefreikonzept	02_Plaene_Architektur/02_06_Barriererefreikonzept	2025-07-17-RS PL-Barriererefreikonzept.pdf
12	Statik-Windverbände-Anschluesse	Statik-Windverbände-Anschluesse	03_Fachplanungen/03_01_Tragwerk/03_01_02_statische_Berechnungen	Statik-Windverbände-Anschluesse.pdf
13	Statik-Anschlussbauwerk_S-1-221 geprüft mit ET	Statik-Anschlussbauwerk	03_Fachplanungen/03_01_Tragwerk/03_01_02_statische_Berechnungen	Statik-Anschlussbauwerk_S-1-221 geprüft mit ET.pdf
14	Statik-Verbindungsgang_S-1-227 geprüft	Statik-Verbindungsgang	03_Fachplanungen/03_01_Tragwerk/03_01_02_statische_Berechnungen	Statik-Verbindungsgang_S-1-227 geprüft.pdf
15	Konzeptvorschlag Außenanlagen	Außenanlagen Konzeptvorschlag	03_Fachplanungen/03_04_Außenanlagen	Konzeptvorschlag Außenanlagen.pdf
16	RS PL-Lageplan Kanalsanierung	Lageplan Kanalbau	03_Fachplanungen/03_04_Außenanlagen	RS PL-Lageplan Kanalsanierung.pdf
17	FLB-DIN277	Flächenangaben nach DIN 277	04_Berechnungen/04_01_Flaechenberechnungen	Flächenangaben nach DIN 277.pdf
18	1 GT II-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung Gebäudeteil II	Ausführungsvorschlag Gefälledämmung Gebäudeteil II	04_Berechnungen/04_02_Ausfuehrungsvorschlaege_Gefaelledaemmung	1 GT II-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung.pdf
19	2 AB-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung	Ausführungsvorschlag Gefälledämmung Anbau	04_Berechnungen/04_02_Ausfuehrungsvorschlaege_Gefaelledaemmung	2 AB-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung.pdf
20	3 Verb_-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung	Ausführungsvorschlag Gefälledämmung Verbindungsgang	04_Berechnungen/04_02_Ausfuehrungsvorschlaege_Gefaelledaemmung	3 Verb_-Ausführungsvorschlag Gefälledämmung.pdf
21	BG-24-8702	Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten	05_Gutachten_Nachweise/05_01_Baugrund	BG-24-8702.pdf
22	RS PL-Bauteilnachweis	Bauteilnachweis	05_Gutachten_Nachweise/05_02_Bauphysik	RS PL-Bauteilnachweis.pdf
23	Teilneubau_Geschwister-Scholl-Realschule_GmodG-Nachweis_14-10-2026	GModG-Nachweis Teilneubau (Anbau und Verbindungsgang)	05_Gutachten_Nachweise/05_02_Bauphysik	Teilneubau_Geschwister-Scholl-Realschule_GmodG-Nachweis_14-10-2026.pdf
24	Sanierung_Geschwister-Scholl-Realschule_GmodG-Nachweis_14-10-2026	GModG-Nachweis Sanierung	05_Gutachten_Nachweise/05_02_Bauphysik	Sanierung_Geschwister-Scholl-Realschule_GmodG-Nachweis_14-10-2026.pdf
25	Schallschutznachweis GSS-Plettenberg	Schallschutznachweis	05_Gutachten_Nachweise/05_02_Bauphysik	Schallschutznachweis GSS- Plettenberg.pdf
26	Luftdichtheitskonzept_Realschule_Plettenberg	Luftdichtheitskonzept	05_Gutachten_Nachweise/05_02_Bauphysik	Luftdichtheitskonzept_Realschule_Plettenberg.pdf
27	RS PL-Statik-Lasten_Decke_GTII	Statik Lasten Decke GT II	05_Gutachten_Nachweise/05_03_Tragwerk	RS PL-Statik-Lasten_Decke_GTII.pdf
28	Vorgaben_konstruktiver_BS_GTII_03092026	Vorgaben konstruktiver Brandschutz GT II, 03.09.2026	05_Gutachten_Nachweise/05_03_Tragwerk	Vorgaben_konstruktiver_BS_GTII_03092026.pdf
29	HW-2022-Erläuterungsbericht Überflutungsschutzkonzept Schulzentrum Plettenberg	Hochwasser- und Überflutungsschutzkonzept Schulzentrum Plettenberg	05_Gutachten_Nachweise/05_04_Hochwasserschutz	HW-2022-Erläuterungsbericht Überflutungsschutzkonzept Schulzentrum Plettenberg.pdf
30	2024-02-29 24021 Bestandsplan	Bestand Lageplan mit Höhenkoten	05_Gutachten_Nachweise/05_05_Vermessung	2024-02-29 24021 Bestandsplan.pdf
31	FAQ_Zuschuss_Infoblatt_BEG_TFA_Q_Effizienzhaus	Infoblatt / Technische FAQ BEG Effizienzhaus (Zuschuss)	05_Gutachten_Nachweise/05_06_Förderung	FAQ_Zuschuss_Infoblatt_BEG_TFA_Q_Effizienzhaus.pdf
32	RS PL-Übersicht Förderkonditionen BEG NWG	Foederkonditionen	05_Gutachten_Nachweise/05_06_Förderung	RS PL-Übersicht Förderkonditionen BEG NWG.pdf
33	12_Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	05_Gutachten_Nachweise/05_07_Brandschutzkonzept	12_Brandschutzkonzept.pdf
34	Raumakustik_GSS_Plettenberg	Hinweise zur Raumakustik	05_Gutachten_Nachweise/05_08_Raumakustik	Raumakustik_GSS_Plettenberg.pdf
35	170323	4. Bericht Raumluftuntersuchung Sanierung Geschwister-Scholl-Realschule, Plettenberg	05_Gutachten_Nachweise/05_09_Schadstoffe	4. Bericht Raumluftuntersuchung Sanierung Geschwister-Scholl-Realschule,
36	110324	Bericht Freimessung Raumluft -Dämmwolle Kriechkeller- Geschwister-Scholl-Realschule, Plettenberg	05_Gutachten_Nachweise/05_09_Schadstoffe	Bericht Freimessung Raumluft -Dämmwolle Kriechkeller- Geschwister-Scholl-Realschule, Plettenberg_110324.pdf
37	10322	Bericht Gebäudeuntersuchung Geschwister Scholl Realschule, Plettenberg	05_Gutachten_Nachweise/05_09_Schadstoffe	Bericht Gebäudeuntersuchung Geschwister Scholl Realschule, Plettenberg_10322.pdf
38	100622	Bericht Nachuntersuchung der Gebäudesubstanz Geschwister Scholl Realschule	05_Gutachten_Nachweise/05_09_Schadstoffe	Bericht Nachuntersuchung der Gebäudesubstanz Geschwister Scholl Realschule_100622.pdf
39	50922	Bericht Schadstoffuntersuchung des Daches der Geschwister-Scholl-Realschule, Plettenberg	05_Gutachten_Nachweise/05_09_Schadstoffe	Bericht Schadstoffuntersuchung des Daches der Geschwister-Scholl-Realschule, Plettenberg_50922.pdf
40	360 Grad Scan (Matterport) GT I, II und III	360 Grad Scan (Matterport) GT I, II und III	06_Bestandsunterlagen/06_04_360GradSCAN	360 Grad Scan (Matterport) GT I, II und III.pdf
41	FOTO-AB	Fotodokumentation Abbruch	06_Bestandsunterlagen/06_02_Fotodokumentation	Fotodokumentation Rückbau.pdf
42	Anlage Bilder GT III Innenräume Bestandssituation	Fotodokumentation GT III (Garage, Kanu-Verein) – Bestand innen	06_Bestandsunterlagen/06_02_Fotodokumentation	Anlage Bilder GT III Innenräume Bestandssituation.pdf
43	Raumbuch Abbruch und Sanierungsmassnahmen GTI	Raumbuch Abbruch und Sanierungsmassnahmen GTI	07_Raumtypen_Raumbuch/07_01_Raumbuch_GTI	Raumbuch Abbruch und Sanierungsmassnahmen GTI.pdf
44	Raumtypen GT II, GT III, AB	Raumtypen	07_Raumtypen_Raumbuch/07_02_Raumtypenbuch_GTII_GTIII_AB	Raumtypen GT II, GT III, AB.pdf
45	BG-613-345-25	Baugenehmigung inkl. Anlagen	08_Baugenehmigung	00_Baugenehmigung.pdf (inkl. Anlagen 02–30)