

BGU**Ges. f. Baustoffüberwachung u. Geotechnischen****Umweltschutz mbH****Rüst 30****52224 Stolberg (Rhld.)****Deutschland****Prüfbericht**

Prüfberichtsnummer	AR-777-2026-110495-01
Ihre Auftragsreferenz	EVS 2572/26 Betonschalthäuser Breinig
Auftragsbeschreibung	-
Auftragsnummer	777-2026-110495
Anzahl Proben	1
Probenart	Gebäudematerial (hoher organischer Anteil)
Probenahmezeitraum	14.10.2026
Probennehmer	Proben wurden ans Labor angeliefert
Probeneingang	14.10.2026
Prüfzeitraum	14.10.2026 - 21.10.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber übernommen. Ist kein Probenahmezeitraum angegeben, kann die Einhaltung der maximalen Aufbewahrungszeit nicht bewertet werden. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Boden und Grundwasser Südwest GmbH.

Sebastian Baling
Niederlassungsleitung
+49 241 9468623

Eurofins Boden und Grundwasser
Südwest GmbH
Zieglerstraße 11a
52078 Aachen

Digital signiert, 21.10.2026

Gyoergy Balaban

Parametername	Akk.	Methode	Probenreferenz		MP Farbe
			Probenahmedatum/-zeit		14.10.2026
			BG	Einheit	777-2026-00451142

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	< 0,1
PCB 52	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	< 0,1
PCB 101	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	< 0,1
PCB 153	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	0,1
PCB 138	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	0,1
PCB 180	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	< 0,1
Summe 6 ndl-PCB exkl. BG		berechnet		mg/kg OS	0,2
Summe 6 DIN-PCB x 5 exkl. BG (LAGA)		berechnet		mg/kg OS	1,0
PCB 118	L8	DIN EN 15308: 2016-12	0,1	mg/kg OS	< 0,1
Summe PCB (7)		berechnet		mg/kg OS	0,2

Weitere Erläuterungen

Nr.	Probennummer	Probenart	Probenreferenz	Probenbeschreibung	Eingangsdatum
1	777-2026-00451142	Gebäudematerial (hoher organischer Anteil)	MP Farbe		14.10.2026

Akkreditierung

Akk.-Code	Erläuterung
L8	DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkürzelerklärung

BG - Bestimmungsgrenze

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

n. - nachweisbar

n.n. - nicht nachweisbar

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden durch die Eurofins Boden und Grundwasser Südwest GmbH (Wesseling) untersucht. Angaben zur durchgeführten Probenahme sind dem jeweiligen Probenahmeprotokoll zu entnehmen, sofern die Probenahme von Eurofins durchgeführt wurde.

Probennahmeprotokoll für Abfall nach LAGA-Richtlinie PN 98	
A. Allgemeine Angaben	
Veranlasser/Auftraggeber:	EVS Euregio GmbH, Rhenaniastr. 1, 52222 Stolberg
Betreiber/Betrieb:	EVS Euregio GmbH, Rhenaniastr. 1, 52222 Stolberg
Landkreis/ Ort /Straße:	Städteregion Aachen, 52222 Stolberg, Rhenaniastr. 1
Objekt/Lage:	Betonschalthäuser Bahnübergang Auf der Heide und Bahnübergang Im Steg, Breinig
Grund der Probenahme:	Klärung des Entsorgungsweges
Probenahmetag:	14.10.2026
Probenehmer/Dienststelle/Firma:	Dipl. Geol. A. Bayer, BGU GmbH
Anwesende Personen:	-
Herkunft des Abfall (Anschrift):	Graugrüne Farbe auf Metallteile
Vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:	PCB
Untersuchungsstelle:	Eurofins Boden und Grundwasser Südwest GmbH, Wesseling
B. Vor-Ort-Gegebenheiten	
Abfallart/Allgemeine Beschreibung:	Farbe auf Metall
Gesamtvolumen/Form der Lagerung:	2 Türen, 2 Klappen
Einflüsse auf das Abfallmaterial (z.B. Witterung, Niederschläge):	ja
Probenahmegerät und –material:	Schaber
Probenahmeverfahren:	Entnahme von Einzelprobe und Vereinigung zu einer Mischprobe
Anzahl der Einzelproben:	4
Anzahl der Mischproben:	1
Sammelproben:	-
Sonderproben (Beschreibung):	-
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe:	4
Probenvorbereitungsschritte:	keine
Probentransport- und –lagerung:	dunkel
Kühlung (evt. Kühltemperatur)	
Vor-Ort-Untersuchung:	keine
Beobachtungen bei der Probenahme/ Bemerkungen:	-
Ort: Stolberg Datum: 14.10.2026	Unterschrift:  BGU Gesellschaft für Baustoffüberwachung und Geotechnischen Umweltschutz mbH Rüst 30 52224 Stolberg

Probennahmeprotokoll für Abfall
nach LAGA-Richtlinie PN 98

C. Fotos

