



Gesellschaft für Baugrunduntersuchungen
und Umweltschutz mbH


Raiffeisenplatz 4
Tel.: 04551/968526
info@gbu-fahrenkrug.de

23795 Fahrenkrug
Fax: 04551/968528
www.gbu-fahrenkrug.de

Körnungslinie DIN 18123

FÖZ Norderstedt
Teilunterkellerung

Datum: 08.11.2024
Bearbeiter: Arlt
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Trockensiebung



Entnahmestelle:	GW I + GW II	GW I + GW II	Bemerkungen:	Aktenzeichen: 394704 Anlage: 2
Tiefe:	i.M 1,0 m - 3,2 m	i.M 3,2 m - 9,0 m		
Bodenart:	S, fg', mg'	mS, fs, qs, fg'		
U/Cc	6.0/1.1	3.7/1.0		
T/U/S/G [%]:	- /1.2/71.4/27.4	- /0.9/93.4/5.7		
k [m/s] [BEYER]:	3.2 · 10 ⁻⁴	1.9 · 10 ⁻⁴		
Signatur:	○ — ○	× — ×		
Bodengruppe nach DIN 18196:	SE	SE		
Frostsicherheit:	F1	F1		