

Reinigung / Prüfung von Entwässerungseinrichtungen

Postplatz W9/W1111 - Ostraallee 11

Anfang: Postplatz W9/ W1111

Ende: W1418 GLS Ostragehege

☒ Gleisentwässerungsanlagen SE

☐ Weichenentwässerung

☐ Bahnsteigentwässerungsanlagen

☐ Sickerschächte

☐ sonstige Entwässerungsanlagen

Blatt: 1

Anzahl SE gesamt: 228

Örtlichkeit (Straße, Haus Nr., Mast Nr., Weiche)		stw./Außenr. links rechts		Bemerkung Zustand / Hinweise	ldw./ Innenr. links rechts		Bemerkung Zustand / Hinweise
L	Mast P14 nach Weiche 9	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
1		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Mast P15	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
2		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Mast P25	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
3		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Theaterstraße	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
4		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Bedarfshst. Postplatz/ Zwinger	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
5		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Schauspielhaus	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
6		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Malergäßchen	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
7		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Mast 6	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
8		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Ostraallee 9	i.O.	i.O.		-	-	
9		i.O.	i.O.		-	-	
L	Ostraallee 11	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
10		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	

L: Daten letzte Reinigung / Prüfung T 417 (Eintragung v. T 4101), Zeitraum letzte Prüfung: 23. Jan. 24 0237/6308

Datum / Unterschrift / Dienst Nr.: 19.5.25 17 5080 2. Mitarbeiter Dienst Nr.: 5996

Datum / Unterschrift / Dienst Nr.: 2. Mitarbeiter Dienst Nr.:

Reinigung / Prüfung von Entwässerungseinrichtungen

Prüfdatum

vor Hertha-Lindner-Str. - Maxstr. 11

Gleisstrecke: 18

Anfang: Postplatz W9/ W1111

Ende: W1418 GLS Ostragehege

☒ Gleisentwässerungsanlagen SE☐ Weichenentwässerung

Blatt: 2

☐ Bahnsteigentwässerungsanlagen☐ Sickerschächte☐ sonstige Entwässerungsanlagen

Örtlichkeit (Straße, Haus Nr., Mast Nr., Weiche)		stw./Außenr. links rechts		Bemerkung Zustand / Hinweise	ldw./ Innenr. links rechts		Bemerkung Zustand / Hinweise
L	vor Hertha-Lindner-Str.	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
1		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Ostraallee nach Mast 14	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
2		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Ostraallee Mast 16	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
3		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Ostraallee Mast 18	i.O.	i.O.	läuft schlecht	i.O.	i.O.	Schlauch steckt fest re.
4		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	-	-	-		-	-	
5							
L	Ostraallee Mast 28	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
6		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Ostraallee Mast 34	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
7		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Maxstr. 1a	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
8		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Maxstr. 5	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
9		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
L	Maxstr. 11	i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	
10		i.O.	i.O.		i.O.	i.O.	

L: Daten letzte Reinigung / Prüfung T 417 (Eintragung v. T 4101),

Zeitraum letzte Prüfung:

23. Jan. 24

0237/6308

Datum / Unterschrift / Dienst Nr.: 19.5.25 Hanke 5996

2. Mitarbeiter Dienst Nr.: 5080

Datum / Unterschrift / Dienst Nr.:

2. Mitarbeiter Dienst Nr.:

T 417

Kopie: T 417 (Nachweisunterlage nach VDV Oberbaurichtlinie OR 10.5.1.-Z3, Ablage Gleisstrecke),

27. MAI 2025 Re

Datum, Sig. / T4101