



Senatsverwaltung  
für Umwelt, Verkehr  
und Klimaschutz



Abteilung Tiefbau  
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der  
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 424 D / 2018

### Munitionssuche Luftbildauswertung

E-Nr.: 0696/2020 Teil 2 von 2  
aus L-Nr.: 093/13, 148/13, 204/16,  
363/16, 136/17

### Legende

- \* Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Bombentrichter maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Militärisches Kleingebäude
- Ⓜ Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Straßensperre
- Sonstige Fläche (mit Erläuterung) Tr. = Trümmer
- Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- ▨ Militärisches Gebäude
- ▨ Baracke
- ▨ Baracke, rückgebaut
- ▨ Bunker
- ▨ Löschteich
- ▨ Löschteich, ebenerdig
- ▨ Bauwerksschaden

□ Antragsfläche

### Zusatzinformationen

- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▨ Altbebauung
- ▨ Archivalienbefund (mit Erläuterung)

### Historische Topographie

- Gleis 1945
- Hist.topographische Linie (mit Erläuterung)
- Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)


### Historische Gewässer

- Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich

### Landgewinn/Landverlust

- Wasser 1945 - aktuell Land
- Land 1945 - aktuell Wasser

Maßstab 1:2500



Koordinatensystem:  
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obenstehende Zeichenerklärung enthält  
alle Signaturen, auch soweit sie für diese  
Auswertung nicht verwendet wurden.