


IGU mbH
Nordring 12
19073 Wittenförden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Körnungslinie

Schwerin, Grevesmühlener Str.
Radweg

Registrier-Nr.:
19 276
Anlage:
4.1.1



Signatur	● — ●	x — x	□ - - □	■ - - - ■
Aufschluss	BS 2	BS 5	BS 6	BS 6
Entnahmestelle				
Tiefe	0,39 - 0,80	0,37 - 1,00	0,10 - 0,40	0,60 - 1,00
Bodenart n. DIN 4022	S, g', u'	S, g', u'	S, g'	S, u'
Bodengruppe n. DIN 18196	SU	SU	SE	SU
U / Cc	4.4/1.0	4.9/1.0	4.7/0.9	2.8/1.0
T/U/S/G [%]:	- /5.2/84.3/10.5	- /6.3/84.9/8.8	- /4.3/84.2/11.5	- /7.1/92.3/0.5
Frostsicherheit	F1	F1	F1	F1
k-Wert [Mallet/Paquant]	$4.6 \cdot 10^{-5}$	$4.1 \cdot 10^{-5}$	$5.0 \cdot 10^{-5}$	$1.3 \cdot 10^{-5}$
Schichtnummer	1	1	1	4

Probe entnommen am: 10.09.2019

Art der Entnahme: gestört
Bearbeiter: Beirow

Datum: 27.09.2019


Bemerkungen:

IGU mbH
 Nordring 12
 19073 Wittenförden
 Tel.: 0385 - 64 55 10

Körnungslinie

Schwerin, Grevesmühlener Str.
 Radweg

Registrier-Nr.:
 19 276
 Anlage:
 4.1.2



Signatur	
Aufschluss	BS 1
Entnahmestelle	
Tiefe	2,00
Bodenart n. DIN 4022	U, $\bar{s}$, t
Bodengruppe n. DIN 18196	TL
U / Cc	-/-
T/U/S/G [%]:	15.8/41.5/39.9/2.9
Frostsicherheit	F3
k-Wert [Mallet/Paquant]	$8.2 \cdot 10^{-9}$
Schichtnummer	5

Probe entnommen am: 10.09.2019

Art der Entnahme: gestört
 Bearbeiter: Beirow

Datum: 30.09.2019

Bemerkungen:

IGU mbH

Nordring 12

19073 Wittenförden

Tel 0385 - 64 55 10 Fax 0385 - 64 55 10

Registrier Nr.: 19276

Anlage: 4.2

Wassergehalt nach DIN 18 121

Schwerin, Grevesmühlener Str.

Radweg

Bearbeiter: Beirow

Datum: 30.09.2019

Proben entnommen am: 10.09.2019

Art der Entnahme: gestört

Laborant: Niehoff

Probe:	BS 2	BS 1	BS 6
Tiefe [m]:	2,00	2,00	2,50
Bodenummer:	2	5	5
Bodengruppe DIN 18196:	TL	TL	TL
Feuchte Probe + Behälter [g]:	603.93	632.40	615.44
Trockene Probe + Behälter [g]:	572.02	599.51	593.65
Behälter [g]:	357.61	354.89	356.43
Porenwasser [g]:	31.91	32.89	21.79
Trockene Probe [g]:	214.41	244.62	237.22
Wassergehalt [%]	14.88	13.45	9.19