


Holzschutztechnischer Untersuchungsbericht

Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim- Sanierung und Erweiterung Turnhalle




Anlage 1 – Bohrwiderstandsmessungen

30.07.2024



Binder 4 Bereich FG



Binder 12 Bereich JK



Binder 16 Bereich FG



Binder 20 Bereich N

