



## Bohrkerndokumentation

<b>Bohrkern Nr.:</b>	5
<b>Station:</b>	1+500
<b>Abstand zum Fahrbahnrand:</b>	1,00 m re

Umgebung Entnahmestelle	Mantelfläche des Bohrkerns
	
<b>Bohrkerndurchmesser [mm]:</b>	200
<b>Mittlere Gesamtlänge an der Station, ca. [cm]:</b>	28
<b>Teergeruch:</b>	Nein
<b>Material unter Bohrkern:</b>	Sand

Schichtdicke [cm]	Äußere Beschaffenheit	Geschätzte Körnung [mm]
0,6	Oberflächenbehandlung	0/5
3,7	Asphalttragschicht	0/22
	gebrochenes Gestein	
	Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	Gefüge mit sichtbaren Poren	
	Lackansprühverfahren negativ (blau)	
8,2	Asphalttragschicht	0/22
	gebrochenes Gestein	
	Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	Gefüge ohne Hohlräume und Fehlstellen	
	Lackansprühverfahren negativ (blau)	
15,5	hydraulisch gebundene Schicht (Verfestigung)	0/16