




Bohrkerndokumentation

Bohrkern Nr.:	6
Station:	1+800
Abstand zum Fahrbahnrand:	1,30 m li

Umgebung Entnahmestelle	Blick ins Bohrloch	Mantelfläche des Bohrkerns
		
Bohrkerndurchmesser [mm]:		200
Mittlere Gesamtlänge an der Station, ca. [cm]:		28
Teergeruch:		Nein
Material unter Bohrkern:		Sand

Schichtdicke [cm]	Äußere Beschaffenheit	Geschätzte Körnung [mm]
0,5	Oberflächenbehandlung	0/5
1,3	Asphaltschicht	0/11
	----- gebrochenes Gestein	
	----- Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	----- Gefüge mit sichtbaren Poren	
	----- Lackansprühverfahren negativ (blau)	
5,9	Asphaltbinderschicht	0/16
	----- gebrochenes Gestein	
	----- Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	----- Gefüge mit sichtbaren Poren	
	----- Lackansprühverfahren negativ (blau)	

Bohrkern Nr.:	6
Station:	1+800
Abstand zum Fahrbahnrand:	1,30 m li

Schichtdicke [cm]	Äußere Beschaffenheit	Geschätzte Körnung [mm]
6,4	Asphalttragschicht	0/22
	----- gebrochenes Gestein	
	----- Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	----- Gefüge ohne Hohlräume und Fehlstellen	
	----- Lackansprühverfahren negativ (blau)	
13,5	Natursteinpflaster	0/200