



## Bohrkerndokumentation

<b>Bohrkern Nr.:</b>	8
<b>Station:</b>	2+400
<b>Abstand zum Fahrbahnrand:</b>	0,95 m li

Umgebung Entnahmestelle	Mantelfläche des Bohrkerns
	
<b>Bohrkerndurchmesser [mm]:</b>	200
<b>Mittlere Gesamtlänge an der Station, ca. [cm]:</b>	27
<b>Teergeruch:</b>	Nein
<b>Material unter Bohrkern:</b>	Sand

Schichtdicke [cm]	Äußere Beschaffenheit	Geschätzte Körnung [mm]
1	Oberflächenbehandlung	0/5
3,9	Asphalttragschicht	0/22
	----- gebrochenes Gestein	
	----- Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	----- Gefüge mit sichtbaren Poren	
	----- Lackansprühverfahren negativ (blau)	
5,2	Asphalttragschicht	0/22
	----- gebrochenes Gestein	
	----- Gesteinskörnung gleichmäßig verteilt	
	----- Gefüge ohne Hohlräume und Fehlstellen	
	----- Lackansprühverfahren negativ (blau)	
17,2	hydraulisch gebundene Schicht (Verfestigung)	0/22