



WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Feodor-Lynen-Str. 23 · 30625 Hannover
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover

WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG
Julian Spinder
Oststraße 6
48341 Altenberge

Geschäftsfeld: Umwelt
Ansprechpartner: M. Bensemann
Durchwahl: +49 511 547 007 2
E-Mail: Marco.Bensemann
@wessling.de

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: CHA24-008320-1

Datum: 11.04.2024

Auftrag Nr.: CHA-01704-24

Auftrag: Johannes-Kepler-Gymnasium, Planetenring 9 in 30823 Garbsen - maßnahmenbezogene Schadstoffuntersuchung für den Teilrückbau

Marco Bensemann
Sachverständiger Umwelt und Wasser
M. Sc. Geoökologie



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weißling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

**WESSLING**

Quality of Life

WESSLING GmbH
Feodor-Lynen-Str. 23 · 30625 Hannover
www.wessling.de

Probeninformation

Probe Nr.	24-044231-01
Bezeichnung	EP1 - Johannes-Kepler-Gymnasium, Hausmeisterwohnung, KG, Innenwand Vorsatzschale (Probe 3)
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	WCE-19566 - 3 - 1
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	05.04.2024
Untersuchungsbeginn	04.04.2024
Untersuchungsende	11.04.2024
WCE-Auftragsnummer	EHA-00438-23

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung**Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%**

	24-044231-01	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

	24-044231-01	Einheit	Bezug	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	09.04.2024		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

**WESSLING**

Quality of Life

WESSLING GmbH
 Feodor-Lynen-Str. 23 · 30625 Hannover
 www.wessling.de

Probeninformation

Probe Nr.	24-044231-02
Bezeichnung	EP2 - Johannes-Kepler-Gymnasium, Hausmeisterwohnung, EG, Bad, Wandfliesenspiegel (Probe 4)
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	WCE-19566 - 3 - 2
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	05.04.2024
Untersuchungsbeginn	04.04.2024
Untersuchungsende	11.04.2024
WCE-Auftragsnummer	EHA-00438-23

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung**Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%**

	24-044231-02	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

	24-044231-02	Einheit	Bezug	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	09.04.2024		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO



Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
 Anna Weßling,
 Sven Polenz,
 Thomas Symura
 HRB 1953 AG Steinfurt



WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Feodor-Lynen-Str. 23 · 30625 Hannover
www.wessling.de

Probeninformation

Probe Nr.	24-044231-03
Bezeichnung	EP3 - Johannes-Kepler-Gymnasium, Hausmeisterwohnung, EG, Wohnzimmer, Innenwand (Probe 5)
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	WCE-19566 - 3 - 3
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	05.04.2024
Untersuchungsbeginn	04.04.2024
Untersuchungsende	11.04.2024
WCE-Auftragsnummer	EHA-00438-23

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	24-044231-03	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

	24-044231-03	Einheit	Bezug	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	09.04.2024		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weißling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Feodor-Lynen-Str. 23 · 30625 Hannover
www.wessling.de

Probeninformation

Probe Nr.	24-044231-04
Bezeichnung	EP4 - Johannes-Kepler-Gymnasium, Hausmeisterwohnung, EG, Flur, Innenwand (Probe 6)
Probenart	Materialprobe, allgemein
Proben-ID	WCE-19566 - 3 - 4
Probenahme durch	Auftraggeber
Probengefäß	Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	05.04.2024
Untersuchungsbeginn	04.04.2024
Untersuchungsende	11.04.2024
WCE-Auftragsnummer	EHA-00438-23

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung

Asbestbestimmung Nachweisgrenze 0,001 Masse-%

	24-044231-04	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO
Faservarietät	---		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

	24-044231-04	Einheit	Bezug	Methode	aS
Heißveraschung (400°C)	09.04.2024		OS	VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)	^A BO

Legende



aS	ausführender Standort	OS	Originalsubstanz	BO	Bochum (Am Umweltpark)
n. n.	nicht nachgewiesen (chemisch), nicht nachweisbar (mikrobiologisch)	n. b.	nicht bestimmbar	n. a.	nicht analysiert (chemisch), nicht auswertbar (mikrobiologisch)



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00



Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt





Labor-Nr.: 24-044231-01

Kein Faserprodukt





Labor-Nr.: 24-044231-02

Kein Faserprodukt



Labor-Nr.: 24-044231-03

Kein Faserprodukt



Labor-Nr.: 24-044231-04

Kein Faserprodukt