

**JKG Johannes-kepler-Gymnasium,
Planetenring 9, 30823 Garbsen**

Bericht: Dokumentationen

09.03.2026, 15:17

Farblegende

Farbe Ergebnis





arbeitsschutzrelevante Belastung



ohne Befund

Farbe Flächentyp








JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 1



Ergebnis:

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 1

Bauprodukt Fliese 0,5 cm Beton 4 cm
Eigenschaften

Raum-Nr. WC

Analysenparameter Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:26




26.02.2026 09:26

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 2



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	2
Bauteil	Boden > Bodenaufbau		
Bauprodukt Eigenschaften	Fliese 1 cm Estrich 4 cm		
Raum-Nr.	Pausenhalle	Analysenparameter	Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:30




26.02.2026 09:31

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 3



Ergebnis:

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 3

Bauteil Boden > Bodenaufbau

Bauprodukt Fliese 1cm Beton 4 cm
Eigenschaften

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:19




26.02.2026 09:19

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 4



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	4
Bauprodukt Eigenschaften	Linoleum und Kleber 0,5 cm Beton 5 cm		
Raum-Nr.	Schülercafé	Analysenparameter	Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:06




26.02.2026 09:06

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 5



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	5
Bauprodukt Eigenschaften	Fliese 1 cm Trennschicht 1,5 cm Beton		
Raum-Nr.	Flur	Analysenparameter	Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:12



26.02.2026 09:12

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen




26.02.2026 09:13

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 6



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr.

6

Bauteil Decke > Abhangdecke > Trockenbauabhangdecke


Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Schülercafé

Analysenparameter

Asbest, VDI 3866-5 Anh.
B, Misch., NWG 0,001%
(1.01.01.0002)

Beschreibung:



26.02.2026 08:25



26.02.2026 08:25

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen




26.02.2026 08:25

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 7



Ergebnis:

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr.

7

Bauteil TGA > Beleuchtung > Leuchtstoffröhre

Raum-Nr. Schülercafé

Analysenparameter

Verdacht auf PCB

Beschreibung:




26.02.2026 08:26

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 8



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	8
Bauteil	Wand > Trockenbauwand > Innenwand, Trockenbau		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Raum-Nr.	schülercafé	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 08:27

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 9



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	9
Bauteil	Wand > Trockenbauwand > Innenwand, Trockenbau		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Raum-Nr.	Schülercafé	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 08:29

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 10



Ergebnis: arbeitsschutzrelevante Belastung

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 10


Bauteil Fliese > Wandfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel > Fugen- und Dünnbettmörtel

Raum-Nr. Schülercafé

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 08:31

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 11



Ergebnis: arbeitsschutzrelevante Belastung

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 11

Bauteil Wand > Trockenbauwand > Innenwand, Trockenbau

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 08:35

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 12



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	12
Bauteil	TGA > Heizungssystem > Heizkörper > Rippenheizkörper		
Raum-Nr.	Schülercafé	Analysenparameter	Verdacht auf Asbest

Beschreibung:




26.02.2026 08:35

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 13




Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	13
Bauteil	Decke > Abhangdecke > Systemdeckenplattenabhängdecke		
Bauprodukt Eigenschaften	Rohdecke 1 m darüber mit vereinzelt Spachtelstellen		
Raum-Nr.	Flur	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5, NWG 1% (1.01.01.0005)

Beschreibung:



26.02.2026 08:40




26.02.2026 08:40

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 14



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 14


Bauteil Decke > Abhangdecke > Trockenbauabhangdecke

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 08:44

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 15



Ergebnis:

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 15

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:




26.02.2026 08:51




26.02.2026 08:51


JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



26.02.2026 08:51



26.02.2026 08:51




26.02.2026 08:51

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 16



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	16
Bauprodukt Eigenschaften	Rohbetondecke oberhalb Abhangdecke, alukaschierte Rohrdämmung		
Raum-Nr.	Flur	Analysenparameter	Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 08:53




26.02.2026 08:53

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



26.02.2026 08:53

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen Nr. 17



Ergebnis: arbeitsschutzrelevante
Belastung

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 17

Bauteil Decke > Abhangdecke > Systemdeckenplattenabhangdecke

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh.
B, Einz., NWG 0,001%
(1.01.01.0001)

Beschreibung:




26.02.2026 08:55

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 18



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 18

Bauteil Boden > Bodenbelag > Kunststoffbodenbelag

Bauprodukt Bodenaufbau > Bodenbelag > Linoleum

Bauprodukt Eigenschaften grau

Raum-Nr. Schülercafé

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5, NWG
1% (1.01.01.0005)

Beschreibung:



26.02.2026 09:03

09.03.2026 15:17




26.02.2026 09:03

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 19



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 19

Bauteil Boden > Bodenaufbau

Bauprodukt Bauchemie > Klebstoff

Bauprodukt Eigenschaften grau


Raum-Nr. Schülercafé

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5, NWG
1% (1.01.01.0005)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen

Nr. 20



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 20

Bauteil Fliese > Bodenfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel > Fugenmörtel

Raum-Nr. Flur


Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 21



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 21

Bauteil Boden > Bodenaufbau

Bauprodukt Trennschicht
Eigenschaften

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh.
B, Einz., NWG 0,001%
(1.01.01.0001)

Beschreibung:




26.02.2026 09:16

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 22



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 22

Bauteil Fliese > Bodenfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel > Fugenmörtel

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:21

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 23



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 23

Bauteil Fliese > Bodenfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel

Raum-Nr. Flur


Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 24



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr.

24

Bauteil Fliese > Bodenfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel > Fugen- und Dünnbettmörtel

Raum-Nr. WC

Analysenparameter


Asbest, VDI 3866-5 Anh.
B, Misch., NWG 0,001%
(1.01.01.0002)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 25



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 25

Bauteil Fliese > Bodenfliese

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel > Fugen- und Dünnbettmörtel

Raum-Nr. Pausenhalle


Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 26



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 26

Bauteil Boden > Estrich

Raum-Nr. Pausenhalle

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:33

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 27



Ergebnis:

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 26

Bauteil Decke

Raum-Nr. Musik

Analysenparameter Bauteilöffnung (ohne Analytik)

Beschreibung:



26.02.2026 09:38



26.02.2026 09:38

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



26.02.2026 09:38




26.02.2026 09:38

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 28




Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	27
Bauteil	Decke > Abhangdecke > Systemdeckenplattenabhängdecke		
Raum-Nr.	Musik	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5, NWG 1% (1.01.01.0005)

Beschreibung:



26.02.2026 09:39




26.02.2026 09:40

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 29



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 28

Bauteil Wand > Trockenbauwand > Innenwand, Trockenbau

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen


Bauprodukt Eigenschaften an Steckdose

Raum-Nr. Musik

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Einz., NWG 0,001% (1.01.01.0001)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen




26.02.2026 09:42

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 30



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 29

Bauteil Decke > Abhangdecke > Trockenbauabhangdecke

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Musik

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:45

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 31



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 30

Bauteil Boden > Bodenaufbau

Bauprodukt Bauchemie > Klebstoff

Bauprodukt Eigenschaften unter Nadelfilz

Raum-Nr. Musik

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5, NWG
1% (1.01.01.0005)

Beschreibung:



26.02.2026 09:46



26.02.2026 09:46


09.03.2026 15:17

42 | 56

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 32



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 31

Bauteil Boden > Estrich

**Bauprodukt
Eigenschaften** unter Nadelfilz

Raum-Nr. Musik


Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh.
B, Misch., NWG 0,001%
(1.01.01.0002)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 33



Ergebnis: arbeitsschutzrelevante Belastung

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr.

32

Bauteil Wand > Massivwand > Innenwand, massiv

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. WC

Analysenparameter

Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:52

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 34



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	33
Bauteil	Wand > Massivwand > Innenwand, massiv		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)		

Beschreibung:




26.02.2026 09:53

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 35



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	34
Bauteil	Wand > Massivwand > Innenwand, massiv		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Raum-Nr.	Putzmittelraum	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:55

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 36



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	35
Bauteil	Wand > Massivwand > Innenwand, massiv		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)		

Beschreibung:




26.02.2026 09:57

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 37



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 36

Bauteil Wand > Massivwand > Innenwand, massiv


Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Vorraum Notenraum

Analysenparameter

Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 09:59

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 38



Ergebnis:	ohne Befund		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	37
Bauteil	Wand > Massivwand > Innenwand, massiv		
Bauprodukt	Bauchemie > Spachtelmassen		
Raum-Nr.	Archivraum	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 10:01

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 39



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 38

Bauteil Wand > Massivwand > Innenwand, massiv

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Abstellraum

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 10:04

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 40



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 39

Bauteil Wand > Massivwand > Innenwand, massiv

Bauprodukt Bauchemie > Spachtelmassen

Raum-Nr. Flur

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 10:05

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 41



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	40
Bauteil	Fliese > Wandfliese		
Bauprodukt	Bauchemie > Mörtel > Fugen- und Dünnbettmörtel		
Raum-Nr.	Vorraum Notenraum	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 10:07

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen




Nr. 42



Ergebnis:	arbeitsschutzrelevante Belastung		
Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	41
Bauteil	Fliese > Wandfliese		
Bauprodukt	Bauchemie > Mörtel > Fugen- und Dünnbettmörtel		
Raum-Nr.	WC	Analysenparameter	Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Misch., NWG 0,001% (1.01.01.0002)

Beschreibung:




26.02.2026 10:14

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 43



Ergebnis:

Probenahmedatum	26.02.2026	Probe-Nr.	42
Bauteil	Decke > Deckenaufbau		
Bauprodukt	techn. Textil > Rohrisolierung		
Raum-Nr.	Flur	Analysenparameter	Visuelle Einstufung KMF

Beschreibung:




26.02.2026 10:12

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



Nr. 44



Ergebnis: ohne Befund

Probenahmedatum 26.02.2026

Probe-Nr. 43

Bauteil Decke > Deckenaufbau

Bauprodukt Bauchemie > Mörtel

Bauprodukt Eigenschaften Oberhalb der Abhangecke

Raum-Nr. Putzmittelraum

Analysenparameter Asbest, VDI 3866-5 Anh. B, Einz., NWG 0,001% (1.01.01.0001)

Beschreibung:

JKG Johannes-kepler-Gymnasium, Planetenring 9, 30823 Garbsen



26.02.2026 10:15