




Bäume

- 51
FaSy
81/10/7
Baumstandort mit Nummer des städtischen Katasters und Darstellung des Wurzelbereichs gem. DIN 18920, Pkt. 4.6, (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) sowie angenähertem Stammquerschnitt. Baum geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung.
- 45
QuRo
214/14/15
Höherwertiger Baum. Standort mit Nummer des städtischen Katasters und und Darstellung des Wurzelbereichs gem. DIN 18920, Pkt. 4.6, (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) sowie angenähertem Stammquerschnitt. Baum geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung.
- 97
AcPs
77/14/8
Baumstandort mit Nummer des städtischen Katasters und Darstellung des Wurzelbereichs gem. DIN 18920, Pkt. 4.6, (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) sowie angenähertem Stammquerschnitt. Baum aktuell ohne Schutzstatus.
- Darstellung des Mindestabstandes gem. DIN 18920, Pkt. 4.10.1, (4x Stammumfang in 1,00 m Höhe, mindestens jedoch 2,50 m) für Bäume mit erheblich azentrischer Krone. Schutzstatus s. o.

Der Textblock enthält:

Nummer des Baumkatasters
Art (Abk. s. u.)
Stammumfang in cm / Baumhöhe in m/ Kronendurchmesser in m

* = Stammumfang geschätzt

Mehrere Angaben zum Stammumfang bedeuten Mehrstämmigkeit.

Unterstreichung = artenschutzrechtlich u. U. relevante Strukturen

Artenkürzel

AcCa	<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
AcPs	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn
CrMo	<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn
FaSy	<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche
FrEx	<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche
MaDo	<i>Malus domestica</i>	Kultur-Apfel
PcSi	<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Fichte
PrAv	<i>Prunus cf. avium</i>	vermtl. Vogel-Kirsche,
		Kultursorte
PrSp	<i>Prunus spec.</i>	Kirsche
PyCo	<i>Pyrus communis</i>	Kultur-Birne
QuRo	<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
Soln	<i>Sorbus intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere
TiCo	<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde
UlSp	<i>Ulmus spec.</i>	Ulme

Vitalität und Schadstufe

- Vitalitätsstufen 0 u. 0-1
- Vitalitätsstufen 1 u. 1-2
- Vitalitätsstufen 2 u. 2-3
- Vitalitätsstufe 3
- Vitalitätsstufe 4
- Vitalitätsstufe nicht bewertbar
- Schadstufen 0 u. 0-1
- Schadstufen 1 u. 1-2
- Schadstufen 2 u. 2-3
- Schadstufe 3
- Schadstufe 4
- Schadstufe nicht bewertbar

Projekt:
Baumkataster
Haus Kiesselbach
Alte Dorfstraße 2-2a
Husum, OT Schobüll

Auftraggeber:
Stadt Husum
Stadtbauamt
Gebäudemanagement
Zingel 10
25813 Husum

Plan 2: Bestand mit Wurzelbereich